



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 328 Macitiques.	FECHA: 12-09-24.	VISITA Nº:
--	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 97X6K.	SERIAL: 541:6205029037 TRAV: 6216030054 BAFI: 6230036003	CAPACIDAD: 6 KVA.	FASES: 2.
-------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael torres
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: JUV. JG. 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	219	—	—	3,09	1,08	—		241	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	109	109.	✓					120	121	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		12-09-24	45.	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAL

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS marca Eaton de 6 KVA. se le realizó mantenimiento y cambio de baterías.
- Desinstalación de 45 baterías 12V. 4.5 Ah.
- Suministro e instalación de 45 baterías 12V. 4.5 Ah.
- El equipo UPS respalda los siguientes puestos de trabajo: 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GERENTE DE ^{SERVICIOS} NEGOCIOS, 1 GERENTE DE NEGOCIOS, 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS, 4 ASESORES DE NEGOCIOS, 2 ATC y 6 taquillas.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
CRISOL ANTINOR	CTO DE SERVICIO		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

