



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 328 KACHIKES	FECHA: 30-1-25	VISITA Nº:
---	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PK6000	SERIAL: SAI: G 205 P 29037 EBM: C216 d 30054 TXG 2306 d 36003	CAPACIDAD: 6 KVA.	FASES: 2
------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: PEDRO TOVAR JORGE LOPEZ LUIS LOPEZ JOSE TOVAR.
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: INV. IG 2010. C.A
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	229			4.7	0.9			242		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	115	114						121	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
		L1	L2	L3		
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
15	3		30-1-25	45	191	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO .

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Equipo UPS de 6KVA. MARCA EATON .
SE LE REALIZO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS,
DESINSTALACION DE 45 BATERIAS 12V 5AMH.
INTOLACION DE 45 BATERIAS 12V 5AMP. HORA
COMBIO DE POSICION DEL EQUIPO DEBIDO A QUE EL MISMO FUE MOULIZADO DE SITIO AL MOMENTO DE INTOLAR EL
PISO VULCANIZADO. EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO: 2 ATC. 6 TAGUILLAS 1 RACK - SIGUE:

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Mileyda Barrios	Tesoro	<i>[Firma]</i>	 Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

VIENE: 1 GERENTE DE SERVICIO, 1 TESORERO .

SM-OFCINA MAGNOLIES