



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 329 S de Julio	FECHA: 31-01-25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 93SS	SERIAL: BG4655BA04	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro Tovar José Tovar - Remigio Morales Jorge Lopez - Rafael Garcia Luis Lopez
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: Inv. J.G. Zolo. C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION: nos reporta la gerencia del Banco que el porton electrico de la entrada del Banco esta respaldado por el UPS.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	212	211	211	6.79	15.75	0.45		221	222	221
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	122	121					128	127	128

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0	L1	L2	L3		0

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		31-01-25	64	103
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100 % Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS de 15 KVA marca EATON. Se lo realiza mantenimiento y cambio de baterías.
- Desinstalación de 64 baterías 12V. 9 AH.
- Instalación de 64 baterías 12V. 9 AH.
- El equipo respalda los siguientes puesto de trabajo: 1 Back, 1 Gerente de servicio, 1 Gerente de negocios, 1 Tesorero, 3 taquillas, 2 ATC, 2 asesor de negocios, 2 Ejecutivo de negocios.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
José González	Tesorero	J. González	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

329 - OFIC. 5 DE JULIO