



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 330 Alcarigua	FECHA: 22/05/24	VISITA N°: 01
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE432JBA14	CAPACIDAD: 15	FASES: 03
------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edwin G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tison Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Innovaciones IG-2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 07:40 Am HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS			
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		X	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		X
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		X

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	228	223	229	—	5.4	7.		192	208	177
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	132	128	130					94	119	121

L1 = 5.5 Amp L2 = 5.2 Amp L3 = 3.4 Amp

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,43	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,43
-----------------------------------	------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		22/05/24	64	98.V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	Sustitución de 64 baterías 12V9Ah. BAV.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS Operativo, trabajando con las salidas

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Sustitución de baterías 64 12V9Ah.
Mantenimiento del UPS y Tableros.
Se recomienda Reparar o sustituir Equipo UPS.
La línea 1 de salida de voltaje 95V
La línea 2 de salida de voltaje 119V
La línea 3 de salida de voltaje 120V.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Rafael Betancourt Buz	Gerente de Ingresos	<i>[Firma]</i>	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Reproblema:

Taquillas: 14.

Tractor: 01

Gerente de Ingresos: 01

Auxiliar de Negocios: 03

Administrativa: 04

Kiosco: 01

Tesorería: 02.

0412-4805877

330 - OFICINA ACARIGUA
AV. LIBERTADOR