


30/09/2025

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:		N° de SAKI
333 May Plaza				
Tipo de solicitud				
Traslado		Donación		Desincorporación
Sustitución o Solicitud		Otro motivo (explique brevemente):		
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):	
1	UPS EATON	1	EATON Mod APX 600 Negro	
2			S: EBM.. 5216D29108	
3			S: SAI 9205D28031	
4			S: TX 5230D37065	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
				
333 - OFIC. MANTENIMIENTO y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
				
Firma, NM y Sello		Firma y Sello		Firma, NM y Sello



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

333 Manacay Plaza

FECHA:

30-09-25.

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

9PX6000

SERIAL: EBY: 6216029108.

SAI: 6205028031.

TX: 6.230037065.

CAPACIDAD:

6 KVA.

FASES:

2.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael Toranzo

EMPRESA:

INV. JG 2010. C. 7.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
		VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS			
ESTATUS DEL SAI				
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:			
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)				
SE REALIZA RETIRO DE EQUIPO UPS DE 6KVA.				
PARA TRASLADAR A LA AGENCIA 770 DE LA				
GOBERNACION DE SAN CARLOS DE ROTEDES. PARA				
SER INSTALADO EN DICHA OFICINA.				
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345