



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 345. ZONA INDUSTRIAL.	FECHA: 29-01-25	VISITA N°:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 9PX11000.	SERIAL: SAIG211402062 Trans: P23147043 EBY: G219G 52004.	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
-------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: PEDRO LOPEZ
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ Luis Lopez
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INV. JG-2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☒		EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 939.1	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp) 2.4	L2 (Amp) 1.8	L3 (Amp) -	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 235.8	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 118.9	L2-N (V) 119.3	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 113.6	L2-N (V) 118.2	L3-N (V) -

ENTRE TIERRA Y (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	0.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10.	2.		29-01-25.	20.	127,3.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Equipo UPS MARLA EATON DE 11 KVA- SE LE REALIZO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- DESINSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9AH.
- Instalacion de 20 BATERIAS 12V. 9AH.
- SE REALIZO MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL FACTORIO BY PASS
- El Equipo UPS Respaldar los siguientes puestos de trabajo
1 RAKE, 1 GERENTE DE SERVICIOS, 1 TESORERO, 6 TAQUILLAS,

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Yajaira Fuernmeyer	Gte. Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345