



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 350 La Victoria. 1	FECHA: 11-07-21	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9355-15.	SERIAL: BE425JBA 20.	CAPACIDAD: 15 KVA.	FASES: 3.
------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ Rafael Toran
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inversiones IG 2010. C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 223	L2-L3 (V) 223	L3-L1 (V) 224	L1 (Amp) 6.6	L2 (Amp) 5.01	L3 (Amp) 5.	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 210	L2-L3 (V) 208	L3-L1 (V) 209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 130	L2-N (V) 128	L3-N (V) 129	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V) 120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
8	8		11-07-24	64
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Equipo UPS marca Eaton de 15 KVA se realiza cambio de baterias, mantenimiento y soplado. - Suministro de 64 baterias 12v. 9Ah. - Instalación de 64 baterias 12v. 9Ah. - El equipo UPS respalda los siguientes puestos de trabajo: 1 RACK, 1 TESORERO, 11 INQUIRILLOS, 2 ATE, 1 KIOSKO, 1 GERENTE DE SERVICIOS, 1 GERENTE DE NEGOCIOS, 3 ASESORES DE NEGOCIOS Y 3 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Alexis Carrillo V. BARRERA	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345