



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 350 LA VICTORIA	FECHA: 27/06/25	VISITA Nº: —
--	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE425JBA20	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ALEXANDER TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES IY 2010, CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 10:45 AM
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	221	221	223	0,42	0,66	0,50		209	208	209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	128	127	128	—				120	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	340 Min	27/06/25		102.3
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X					

ESTATUS DEL SAI


PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	SAI CORRECTO EQUIPO 100% OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESMANTELAMIENTO DE 64 BATERIAS 12V 9AH DAÑADAS
- INSTALACION DE 64 BATERIAS 12V 9AH NUEVAS
- MANTENIMIENTO, SOPLADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
-

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Miguel Jimenez</i>	<i>Alte de Servios</i>	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345




Fecha de solicitud:

25/6/2025

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora	N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS		350 AGENCIA LA VICTORIA AV. VICTORIA	
Tipo de solicitud			
☒ Traslado		☐ Donación	☐
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):	Desincorporación
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:			
N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	S/S	64	BATERIA PARA UPS 12V 9AH
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			



RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
	LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello