



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 353 EL LIMON	FECHA: 12/03/25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX	SERIAL: G211P29030	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: INVERSIONES FG 2019, CA.	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	X	HORA DE INICIO: 7:20 AM	HORA DE CONCLUSION: 8:00 AM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	-	-
						CONEXION DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	235			-	-	-		240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	135	136		-	-	-		120,6	120,1	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,02	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,02
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	103 MIN	—	—	— 273 V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

9% SAI CORRECTO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA UNA ALARMA DE FALLA EN EL ONDULADOR. SAI PARADO.
- SE PROCEDE A REINICIAR EL EQUIPO, OBSERVANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SE RECOMIENDA DEJAR TRABAJANDO EL EQUIPO BAJO OBSERVACION PARA CONFIRMAR SU STATUS. EN CASO DE NUEVA FALLA REPORTAR PARA SU DESINCORPORACION Y REEMPLAZO.

TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR SUPRESOR DE PICO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Banco de Veraguila

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

353 - OFICINA EL LIMON