



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
373 VALERA AV 10.	12-03-25	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Eaton.	9355-15.	BG4015BA06.	15. KVA.	3

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	Rafael tovan. Luis Lopez. Jord tovan Pedro tovan.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		JUV. I.G. 2010. C.A.
		HORA DE INICIO:
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓	✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	213	217	211.	2.7	4.2	3.9.		206	206	206.
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	125	123.					118	118	118.

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		12-03-25	64	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 15 KVA. MARCA Eaton.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS
- DESINSTALACION Y INSTALACION DE 64 BATERIAS 12.V. 9Ah.
- SUSTITUCION DE FUSIBLE DE SALIDA QUEMADO (DAÑADO).
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 1 DACK, 2 PERSONAS, 3 Atc, 10 taquillas, 1 Gte de servicios, 1 Gte de negocios, 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS, Y 5 ASESORES DE NEGOCIOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Juby Perez	Lte. de Servicio	[Firma]	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

373 - OFICINA VALERA
AV. 10

- SE RECOMIENDA ADECUACIÓN y Sustitución de
control de By Pass.

Julio Pangel
Gte. Servicio

[Signature]

