



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
446 El Taya. San Cristobal.	17-03-25	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
X MANT.	OPT-T1040K-ISOIX-UL	83922309500396.	10KVA.	2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	Rafael Toran. Jose Toran. Pedro Toran. Luis Lopez.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		INVERSIONES JG-2010. C.A.
		HORA DE INICIO:
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	202	-	-	3.1	2.6	-		235	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	117	117	-					117	117	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		17-03-25	20	254
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- EQUIPO UPS MANCA X MANT. DE 10 KVA. - SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS. - DESINSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9H. - INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9H. - EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO, 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GTE DE SERVICIOS, 1 ATE, 4 TAQUILLAS, 1 GTE DE NEGOCIOS, 2 ASESORES DE NEGOCIOS Y 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELO
Luis Mateo Dufallo	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

448 - OFIC. SAN CRISTOBAL EL TAMA