



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 468 UARACAIBO 80.	FECHA: 29-01-25	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE405JBA22	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: LUIS LOPEZ JORGE LOPEZ
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ PEDRO TOUAR. JOSE TOUAR.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: IVN. I.G 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 204	L2-L3 (V) 203	L3-L1 (V) 203	L1 (Amp) 4.5	L2 (Amp) 1.4	L3 (Amp) 0	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 207	L2-L3 (V) 206	L3-L1 (V) 207	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 117	L2-N (V) 118	L3-N (V) 118	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 119	L2-N (V) 119	L3-N (V) 119	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1 L2 L3	0.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		29.01.25	64	98
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo ups. MARCA EATON de 15 KVA. SE LE REALIZO MONTEMINIEMIENTO Y CAMBIO DE BATERIA.
- DESINSTALACION DE 64 BATERIAS 12V 9A.
- INSTALACION DE 64 BATERIAS 12V 9. A.
- El equipo ups. queda respaldando los siguientes PUESTOS de TRABAJO. 1 RAR, 1 GERENTE de SERVICIO, 1 TESORERO, 12 TAQUILLAS, UN GERENTE de NEGOSIOS Y DOS ASESORES de SERVICIO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jadilbert Polar	Tesorera	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

463 - OFIC. MARACAIBO 80