



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

468 MANAEMBO 80.

FECHA:

7-3-24.

VISITA Nº:

2.

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

ELTON.

MODELO:

15.

SERIAL:

BE405JBA22

CAPACIDAD:

15 KVA.

FASES:

3.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Hirso Lindo.

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Rafeltovar.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

✓ INVERSIONES J.G. 2010.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

10:00 AM.

HORA DE CONCLUSION:

9:20 PM.

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	214	214	215.	4.87	1.86	1.89.		211	210	210.
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	123	126	126.					121	122	122.

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	1.0.	L1	L2	L3		1.0.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	336 minutos	7-3-24.		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE EQUIPO UPS DE 15 KVA (SN: BT025JBA13)
- Instalacion DE EQUIPO UPS DE 15 KVA. (SN: BE405JBA22)
- Instalacion DE 64 BATERIAS 12.V. 9AH. SUMINISTRADAS POR EL BCO VENEZ.
- ADECUACION DE TABLERO BY PASS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE:
- 1 BARRA DE TIERRA.
- 1 BARRA DE NEUTRO.
- 15 TERMINALES DE OJO Nº 6.
- 45 CENTIMETROS DE THERMO ENCOJIBLE.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 4 CONECTORES ENT. DE 1 1/2".
- 3 METROS DE TUBO FLEXIBLE ENT. DE 1 1/2".
- 35 METROS DE CABLE MULTIFILAR Nº 6.
- 23. tierra.

- El equipo UPS queda respaldando los siguientes puestos de trabajo.

- 1 RACK
- 2 TESOREROS
- 1 GERENTE DE SERVICIOS.
- 2 ATC.
- 9 TAQUILLAS
- 1 KIOSKO
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
- 1 ASESOR DE NEGOCIOS.
- 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.



Fecha de solicitud:

07/003/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

80468

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora

Taller IG Maracay reparacion

N° de SAKI:

☐ Traslado

Tipo de solicitud

☐ Donación

☐ Desincorporación



☐ Sustitución o Solicitud

☒ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°	Nombre y/o Identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	UPS	1	Modelo 9355-15 S/N BF025JBA13
2	BN-BDV-0033152		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 ANTONIO URDANETA Firma, NM y Sello	 463-OFIC MARACAY Firma, NM y Sello	
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
		Talleres IG en Maracay
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (09-17)