

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 535 Sambil Maracaybo.	FECHA: 14-05-24.	VISITA Nº:
--	----------------------------	-------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: EX1124.	SERIAL: JCHN43006.	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2.
-------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA		
1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Toran.		
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐			
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	EMPRESA: Inversiones JG. 2010 C.A.	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

ENTRE TIERRA Y (V)

TEMPERATURA POR FASE (°C)

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

L1

L2

L3

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO

Nº DE BANCOS

TIEMPO DE RESPALDO

FECHA DE INSTALACION

CANTIDAD DE BATERIAS
DAÑADASVOLTAGE TOTAL POR BANCO DE
BATERIA (V)

ESTADO FISICO

OBSERVACION:

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS Nueva Eaton. de 11 KVA. Presenta fallas por baterías dañadas.
Se realizó prueba en vacío duró 3 minutos.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

 Banco de Venezuela

Tesoperaf

 Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas eléctricas 0212-4014345

535 - OFICINA SAMBIL
MARACAIBO

535 - OFICINA SAMBIL
MARACAIBO

Alonso Cristóbal
9705157
0212-4014345