

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
567. CENEX BANQUISIMETO	17-04-24	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
MGE	Pulsar M3000	Bien Publico BDV-0141261	3 KVA	1

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	INVERSIONES IG. 2010. Q. A
		HORA DE INICIO:
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☐	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☐	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	-	-	-							
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	-	-							

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Equipo UPS MARCA. MGE DE 3 KVA. DAÑADO EN SU TOTALIDAD. SE RECOMIENDA. UN EQUIPO UPS DE 3 KVA ya que la ALIMENTACION DEL EQUIPO SERIA. 1 RACK, 1 COMPUTADOR y el SISTEMA DE SEGURIDAD.
SE REALIZÓ MANTENIMIENTO y SOPLO A LOS FALTONES t-con y principal.
NO CUENTA CON NEUTRO y la TIERRA LA TOMARON DE LA CANCELA.
Colocacion de BARRA DE TIERRA PARA PROTECCION DEL

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Wilyer Mathaly Dario Sánchez	Tesoro		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Equipo ups ya que no hay.