



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
698 SAN FERNANDO	13/03/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
XMBT	OPT33-RJ-10 -205208		20 KVA	3

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	BAFAG TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	INVERSIONES IG 20/00
	HORA DE INICIO:
	8:30 AM
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION		✓	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DEL WAS PRESENTA FALLA EN EL NEUTRO, VOLTAJE DE 84 VOLTIOS						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	202.3	204	202.3					204	204.4	204.3
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	122.6	119.9					117.4	117.2	117.9

0 - ATC
2 - ASE

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
25.5		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

1 OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESMANTELACION de equipo UPS de 15 KVA
- ADECUACION del control del BAK PAAS
- DESMANTELACION de cable RIGIDO
- SUMINISTRO e instalacion de cable MULTIFILADO #6 de
- COLORES 40 metros
- SUMINISTRO e instalacion de conmutador de 63 AMP
- SUMINISTRO e instalacion de BASE SOPORTE
- SUMINISTRO e instalacion de 3 botones de 3X60
- instalacion de equipo UPS de 20 KVA marca XANT

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Yulimar Hernandez CI=15392861	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	<i>[Sello]</i>

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- SUMINISTRO e instalacion de conector #6 de punta 9
- SUMINISTRO e instalacion de conector Tubular #6 = 2
- SUMINISTRO y colocacion de Tiras 20, Torquillo 1x8 10
- El equipo UPS Respaldado lo siguiente PUESTO

TAQUILLA = 6

ATC = 2

RACK = 1

GERENTE de NEGOCIOS 1

ASESOR de negocio 3

TESORERO 1

Gerente de Servicio