

**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                                |                            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>725 Las Mercedes.</b> | FECHA:<br><b>05-06-24.</b> | VISITA Nº: |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                         |                            |                               |                             |                     |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| MARCA:<br><b>Eaton.</b> | MODELO:<br><b>PW 9135.</b> | SERIAL:<br><b>G205637042.</b> | CAPACIDAD:<br><b>6 KVA.</b> | FASES:<br><b>2.</b> |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|

**MOTIVO DE LA VISITA**

**INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA**

|                             |                                                |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><b>Rafael Toral.</b>    |                     |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                |                     |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO |                                                |                     |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | EMPRESA:<br><b>INVERSIONES J.G. 2010. E.A.</b> |                     |
|                             | HORA DE INICIO:                                | HORA DE CONCLUSION: |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) | ✓  |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    | ✓  |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | ✓  |    |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |                         |                        |                       | PANTALLA UPS              |                        |                      | VALORES DE TABLERO T-COM      |                         |                        |                       |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)<br><b>235</b> | L2-L3 (V)<br><b>-</b>  | L3-L1 (V)<br><b>-</b> | L1 (Amp)<br><b>4.7</b>    | L2 (Amp)<br><b>2.4</b> | L3 (Amp)<br><b>-</b> | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)<br><b>240</b> | L2-L3 (V)<br><b>-</b>  | L3-L1 (V)<br><b>-</b> |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)<br><b>127</b>  | L2-N (V)<br><b>128</b> | L3-N (V)<br><b>-</b>  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |                        |                      | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)<br><b>119</b>  | L2-N (V)<br><b>119</b> | L3-N (V)<br><b>-</b>  |

|                                   |     |                           |    |    |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|----|----|-----------------------------------|-----|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | 3.3 | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | 3.3 |
|                                   |     | L1                        | L2 | L3 |                                   |     |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

|                       |                       |                    |                      |                              |                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| 15.                   | 3                     |                    | 05-06-24.            |                              |                                        |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|                         | Operativo.                             |

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalacion de UPS de 6 KVA MARCA EATON.  
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V.4.5Ah.  
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALFAR DE UPS.  
 - ADECUACION DE CAJA DE CONTROL BY PASS.  
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 6 TERMINALES TIPO OJO Nº 6, 36 METROS DE CABLE MULTIFILAR Nº 6 DE COLORES, 3 BREAKER 2X50 HRC, 1 CONMUTADOR DE 63 AMP. y 7 CONECTORES TUBULARES Nº 6.



Banco de Venezuela

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA | SELLO |
|-------------------------------|----------------------|-------|-------|
| Zoraima Montero               | Gerente de Servicios |       |       |

4725 - OFIC. LAS MERCEDES DEL LLANO

- El Equipo UPS QUEJA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:  
 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GERENTE DE SERVICIOS, 2 ASESORES DE NEGOCIOS, 2 ATE, 5 TAQUILLAS, 1 EJECUTIVO ADECUACION Y 1 GERENTE DE NEGOCIOS.