



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>724. DABAJUNO.</i>	FECHA: <i>19-06-24.</i>	VISITA Nº:
---	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton.</i>	MODELO: <i>9PX EBH 1802T.</i>	SERIAL: <i>G205G37046.</i>	CAPACIDAD: <i>11 KVA.</i>	FASES: <i>2.</i>
-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Toran.</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>✓ Inversiones I.G. 2010. C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>202</i>			<i>4.2</i>	<i>1.9.</i>	<i>-</i>		<i>240.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>118</i>	<i>112</i>						<i>119.</i>	<i>119.</i>	<i>-</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15.	3		19-06-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- Equipo UPS DE 11KVA MARCA Eaton. SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y SOPLADO, CAMBIO DE BATERIAS. - Equipo UPS cuenta con base de altura, hay buena iluminación y buen ambiente de temperatura. - SE REALIZÓ ADECUACIÓN DE CABLE DE CONTROL BY PASS. - SE SUMINISTRA E INSTALA, 1 INTERRUPTOR DE 63 AMP, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 3 BREAKERS 2X 50 HQC, 6 TERMINALES TIPO OJO DE BUEY Nº 6, 2 CONECTORES ENT. DE 1", 1 CONECTOR ENT. DE 1 1/2", 2 METROS DE TUBERIAS FLEXIBLE ENT. DE 1 1/2", 64 METROS DE	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jose Arteaga	Gerente		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

CABLE Multifilar de Colores No 6.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 4.5 AH.
- DESINCORPORACION DE 45 BATERIAS DE 12V. 4.5 AH.
- DESMANTELACION DE CABLE RIGIDOS