



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

741. Guanore. Edificio San Juan

FECHA:

25-02-25

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

9PX 6K.

SERIAL: SMI: G20FG37043.

ESN: G216G35122.

TRANS: G230F18104.

CAPACIDAD:

6 KVA.

FASES:

2.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Pedro Toran.

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Luis López.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INV. I.G. 2010 E.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA



HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	226	—	—	2.9.	2.4	—		239	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	127	129	—					119.	119	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- SE REALIZA INSPECCION Y ASISTENCIA A EQUIPO UPS MARCA EATON DE 6 KVA.
- EL EQUIPO UPS SE ENCONTRABA CON EL FUSIBLE DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR DISPARADO, YA QUE DIA SABADO UNA EMPRESA QUE REALIZABA UN TRABAJO EN EL BANCO DISPARO TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA AGENCIA CON UNA MAQUINA DE SOLDAR, ESTA INFORMACION ES SUMINISTRADA POR LA GERENTE DE SERVICIOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Exponeza Huancas	Gte de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- SE PROCEDEO AL PONER EL FUSIBLE DE PROTECCION DEL EQUIPO EN MODO NORMAL
- SE REALIZA PRUEBA PARA VERIFICAR OPERATIVIDAD DEL UPS.
- UPS 100% OPERATIVO.