



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 749 Cecilio Acosta Amacibo.	FECHA: 15-04-21.	VISITA Nº: 1.
--	----------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: PW913013000.	SERIAL: GF 233A0417 GE142A0842.	CAPACIDAD: 3 KVA.	FASES: 1.
-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL



NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Rafael Jovan.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:
INVERSIONES JG. 2010. C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☐	☒	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☐	☒	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☐	☒	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	EQUIPO UPS OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

EXISTEN 2 EQUIPOS UPS DE 3 KVA OPERATIVOS. 1 EQUIPO UPS ALIMENTA EL TABLERO TECN. MIENTRAS QUE EL OTRO ALIMENTA LAS TAQUILLAS DESDE EL TABLERO DE SERVICIOS GENERALES. NO EXISTE TABLERO BY PASS. SE RECOMIENDA INSTALAR EQUIPO UPS DE 6 KVA. CON CARGA DE CONTROL COMPLETA. SE DEBE INSTALAR INTERRUPTOR FI 2X50 AMP. EN TABLERO PRINCIPAL PARA ALIMENTAR LA CARGA DE CONTROL DEL UPS. SE DEBE MONTAR LOS CIRCUITOS DE LAS TAQUILLAS DEL TABLERO DE SERVICIOS GENERALES AL TABLERO TECN. APROXIMADAMENTE 20 MTS DE CANALIZACION.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
ADAIBERTO MELEIN 12867586	GERENTE DE SERVICIO	<i>adaiberto</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
Electrica.

749 - OFICINA MARACAIBO
CECILIO ACOSTA