



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 749 CECF100 ACOSTA	FECHA: 29-01-25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9135 - 6000	SERIAL: SA1-CER5273034 EBM-CE31176080 TX-NE345DF001	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	-------------------------------	---	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: LUIS LÓPEZ PEDRO TOVAR JOSE TOVAR Jorge Lopez
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INV. 162010.C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 198	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —	L1 (Amp) 1.2	L2 (Amp) 2.6	L3 (Amp) —	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 238	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 115	L2-N (V) 116	L3-N (V) —	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 119	L2-N (V) 114	L3-N (V) —

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO 15	Nº DE BANCOS 3	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION 29-01-25	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS 45	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) 191v
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ✓	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI


PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 6 KVA MARCA EATON
- SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIA.
- DESINSTALACION DE 45 BATERIAS 12V 5AH.
- INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V 5AH.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO. J. RACK, TESORERO Y GERENTE DE SERVICIO Y TAQUILLAS

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jeskeidy Carrasquero	Gerente de Servicios		Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345



749 - OFICINA MARACAIBO
CECILIO ACOSTA