



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>La Fria</i>	FECHA: <i>07/10/25</i>	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>EATON</i>	MODELO: <i>915S-10</i>	SERIAL: <i>BES07FBB06</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>2</i>
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>✓</i> <i>Pedro tovar</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>Inv. IG 2010, CA.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>✓</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>✓</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>✓</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>✓</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>✓</i>		PRESENCIA DE ALARMAS	<i>✓</i>	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>✓</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	<i>✓</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>✓</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>✓</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>✓</i>	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>210</i>			<i>3.74</i>	<i>0.83</i>					
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>127</i>	<i>124</i>								

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

Inoperativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza inspección a UPS de 10KVA EATON encontrándose en modo OFFline (Fuera de línea).
- Se intenta encender 2 veces arrojando las fallas: Desviación No disponible y Comprobar Precarga.
- Se verifican voltajes de Red y baterías, se chequean fusibles.
- Se reemplazan 2 bancos de baterías para verificar y chequear el arranque del UPS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Vanessa Rojas	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

- arrojando este las mismas fallas.
- Equipo inoperativo