



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 865 Los Leones Barquisimeto.	FECHA: 7-11-24.	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: Pw 913013000T-XL	SERIAL: GG.117A0338	CAPACIDAD: 3 KVA.	FASES: 1.
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: TIRSO LINDO. JOSE TOVAR. Luis Lopez.
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INVERSIONES IG. 2010 e.s. HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXION DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	—	—	—	2,87.	—	—		—	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	119.	—	—					120.	—	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)			
- EQUIPO UPS DE 3 KVA. MARCA EATON SE LE REALIZA MANTE- NIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS. - DESINSTALACION DE 8 BATERIAS 12V. 9H. - SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 BATERIAS 12V. 9. - SE REALIZO ADECUACION A CARGA DE CONTROL BY PASS. - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BASE PARA ALTURA DE UPS, 6 CONECTORES tipo DJO Nº 6; 1 CONJUNTO DE 63 AMP, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 6 METROS DE CABLE Nº 6 MULTIFILAR. - EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES DEPTOS			
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Mora y Japys	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

DE trabajo. 2 taquillas y 1 RACK.

- CUANDO SE PROCE DIO A REALIZAR LAS PRUEBAS EL EQUIPO ARROJO FALLA Nº 29.
- EL ENLACE DE LA CORRIENTE CONTINUA ES BAJO EL VOLTAJE (CAUSA PRINCIPAL. ES QUE EL VOLTAJE DE LOS BUSES MENOR A 140)

869 - OFICINA PARQUISIMETO
FASEO LOS LEONES