



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>865 Los LEONES Barquisimeto</i>	FECHA: <i>16-04-24</i>	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton</i>	MODELO: <i>9130L3000T-XL</i>	SERIAL: <i>GG117A033 B.</i>	CAPACIDAD: <i>3 KVA</i>	FASES: <i>1</i>
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Jovani</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA: <i>INVERSIONES I.G. 2010. C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)		L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	—	—	—	2.3	—	—	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	—	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	120	—	—	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	118	—	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 3 KVA PRESENTA FALLA POR BATERIAS.
- SE RECOMIENDA:
- INSTALAR UN UPS DE 6 KVA YA QUE EL UPS QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION ERA PROVISIONAL.
- COLOCACION DE UN BREAKER 2X70 HQC PARA ALIMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL DEL UPS.
- CAMBIO DE CONMUTADOR
- INSTALACION DE CABLEADO 220 TIERRA - NEUTRO DESDE TABLERO DE SERVICIO A TABLERO DE CONTROL UPS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Luis C. Gmez	Gerente de Servicio	[Firma]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- COLOCACION DE BARRA TIERRA Y BARRA NEUTRO.
- ADECUACION DE TABLERO DE CONTROL.

