



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

358 Maracay Principal

FECHA:

26-05-24

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

9PX11KPM

SERIAL: G211H02038

G231H02013
G219G51023

CAPACIDAD:

11

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Rafael Brm

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Inversiones J.B. 2010 C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

8:00 AM

HORA DE CONCLUSION:

5:00 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		✓	OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	-	-
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	-	-

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	201	-	-	10.0	-			253		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	117	116	-					126	127	-

Lectura con Potencia Asimétrica

$L_1 = 10,1 A$

$L_2 = 4,93 A$

PAG: 2 DE 2

TIERRA Y (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
0,11		L1	L2	L3	0,11

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	32 min	26-05-24	-	-
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	100 % Operativo			

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
100 %	100 % Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realizó mantenimiento general (soplado) al equipo UPS de 11 KVA instalado en la Agencia. Cambio de 20 Baterías 12V-9AH. La Agencia posee dos tableros Bypass se realizó arreglo para dejar conectado un solo Tablero Bypass se suministró Bole de Aislamiento del Equipo UPS. Se realizó corrección en el cableado para dejar respaldado el Rack de Comunicaciones. Se recomienda instalar equipo Trifásico y realizar adecuación del Tablero Bypass ya que no existe: Barra de Tierra, Barra de Neutro y los tres interruptores.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Carlos Espinoza	Gerente Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

deben ser modificados por 3 THWC 3X60A. Este equipo respalda: Gerente de Servicio, 6 Trabajadores, 2 Atención al Cliente, 1 Tesorero, 1 Rack de Comunicaciones, 1 Gerente de Negocio, 3 Ejecutivos de Negocio, 4 Asesores de Negocio.