



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

CPDA BARQUISIMETO

FECHA:

04/02/25

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

CAPACIDAD:

FASES:

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ALEXANDER TORRES

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X

EMPRESA:

INVERSIONES I G 2010 C.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		
Al. BUEN CONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)


VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- LOCALIZACION Y CORRECCION DE CORTO CIRCUITO EN EL TABLERO T-COM.
- MIGRACION DE CARGA DE LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTABAN UN TABLERO UBICADO EN UN BAÑO. DESDE TABLERO T-COM HASTA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES.
- MIGRACION DE CARGA DEL CIRCUITO DEL KICHINER DESDE TABLERO T-COM HASTA T/SERVICIOS GENERALES
- INSTALACION DE 12 MTS DE TUBERIA FLEXIBLE 3/4"
- INSTALACION DE 36 MTS DE CABLE # 10

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Sandy Silva	Analista de Sistemas SI.	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

PRUEBA MEDIANTE CORTE DE CORRIENTE GENERAL, VERIFICANDO LOS CIRCUITOS QUE DEBEN ESTAR RESPALDADOS POR UPS.

- IGUALMENTE SE MIGRO UN CIRCUITO DE ALUMBRADO QUE ESTABA CONECTADO AL TABLERO T-COM.