



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>131. C.C.C.T.</i>	FECHA: <i>27/06/2023</i>	VISITA Nº: <i>2.</i>
--	-----------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton.</i>	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD: <i>12 KVA</i>	FASES: <i>02</i>
-------------------------	---------	---------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	<i>X</i>	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>RATAEL TOVAR.</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>X</i>	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<i>X</i>	EMPRESA: <i>INVERSIONES IG 2010 CA</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	<i>X</i>	HORA DE INICIO: <i>2:15 PM.</i>
		HORA DE CONCLUSION: <i>6:55 PM</i>

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>X</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>X</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS		<i>X</i>
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		<i>X</i>	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		<i>X</i>
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	<i>X</i>	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>198</i>	L2-L3 (V) <i>—</i>	L3-L1 (V) <i>—</i>	L1 (Amp) <i>5.2</i>	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>2.08</i>	L2-L3 (V) <i>—</i>	L3-L1 (V) <i>—</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>115</i>	L2-N (V) <i>115</i>	L3-N (V) <i>—</i>	TEMPERATURA AMBIENTE (°C) <i>20 °C</i>			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>1.20</i>	L2-N (V) <i>1.20</i>	L3-N (V) <i>—</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

1.57 V

1.57 V

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
08	4	446	27-6-23	—	1.01 V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X	—				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- ① SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY PARA UPS DE 12 KVA. MARCA EATON.
- ② INSTALACION DE 32 BATERIAS SUMINISTRADAS POR EL BANCO DE VENEZUELA.
- ③ SE CHEQUEARON LOS BANCOS DE BATERIAS, SU CICLO DE VIDA UTIL Y SE VERIFICÓ EL PORCENTAJE DE 32 BATERIAS.
- ④ SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE BYPASS.
- ⑤ SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 METROS DE CABLE ST. 4X6.
- ⑥ SUMINISTRO DE 3 BREGUEN DE 2X50 HOC.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Thayl Appa...	Tecnico		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- ⑦ SUMINISTRO DE 1 SELECTOR DE 3 FASES.
- ⑧ 1 BARRA DE TIERRA.
- ⑨ 1 BARRA DE NEUTRO.
- ⑩ 12 TERMINALES DE OJO PARA CABLE 4X6.
- ⑪ 3 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION DE CORRIENTE PARA BY PASS.
- ⑫ 10 TIERRA.

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

- ⑬. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO BY PASS.
- ⑭. AJUSTE DEL TABLERO T-CON.
- ⑮. SE MIDió CONTINUIDAD DE 18 BREQUERT. 1X20 HQC.
- ⑯. EL CUARTO DE UPS CUENTA CON BUENA ILUMINACIÓN NO EXISTE FILTRACIÓN NI HUMEDAD.
- ⑰. SE IDENTIFICARON LOS PUNTOS PROTEGIDOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
- ⑱. SUMINISTRO DE 2 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS PROTEGIDOS.
- ⑲. EL EQUIPO UPS PROTEGE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.
 - a) 1 GERENTE DE SERVICIO.
 - b) 1 TESORERO.
 - c) 9 taquillas (6 OPERATIVAS)
 - d) 1 RACK.
 - e) 6 ASESORES DE NEGOCIOS (2 OPERATIVOS).
 - f) 1 GERENTE DE NEGOCIOS
 - h) 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.