



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(SDS) – Extracto resumido para Peróxido de MEK al 50%

Según GHS (Clasificación y etiquetado)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR

- Nombre: Peróxido de metiletilcetona (MEKP) 50% en plastificante.
- Usos recomendados: Catalizador (iniciador de radicales) para resinas de poliéster insaturado, acrílicas y viniléster.
- Restricciones: No usar en contacto con metales pesados (cobalto, cobre, hierro) ni con agentes reductores fuertes.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación GHS:

Categoría	Pictograma	Palabra de advertencia	Indicaciones de peligro
Líquido inflamable	Categoría 4	Peligro	H227 (Combustible)
Peróxidos orgánicos	Tipo B	Peligro	H241 (Puede incendiarse o explosionar al calentarse)
Toxicidad aguda (oral)	Categoría 4	Atención	H302 (Nocivo si se ingiere)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Corrosión/irritación cutánea	Categoría 2	Atención	H315 (Provoca irritación cutánea)
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Peligro	H318 (Provoca lesiones oculares graves)
Sensibilización respiratoria/cutánea	Categoría 1	Peligro	H317 (Puede provocar una reacción alérgica en la piel)
Toxicidad específica en órganos (exposición única) – vía inhalación	Categoría 3	Atención	H335 (Puede irritar las vías respiratorias)
Peligro por aspiración	Categoría 2	Atención	H305 (Nocivo si se ingiere y entra en vías respiratorias)

Otros peligros: Puede descomponerse violentamente por calor, llama, fricción, impacto o contacto con aceleradores (naftenato de cobalto) sin dilución previa.

3. COMPOSICIÓN

Componente	Concentración (% p/p)	Número CAS
------------	-----------------------	------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Peróxido de metiletilcetona (mezcla)	45 – 55	1338-23-4
Dimetil ftalato (o similar)	45 – 55	131-11-3
Estabilizador (ej. 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol)	< 0.1	128-37-0

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Atención médica inmediata. Puede causar edema pulmonar.
- Contacto cutáneo: Quitar ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si persiste enrojecimiento o dolor, consultar médico.
- Contacto ocular: Lavar con agua tibia durante al menos 20 minutos manteniendo párpados abiertos. Atención médica urgente. Puede causar opacidad corneal.
- Ingestión: No provocar vómito (peligro de aspiración y reacción violenta en estómago). Enjuagar boca. Dar carbón activado si está consciente. Traslado hospitalario inmediato.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción adecuados: Agua en forma de niebla o cortina (refrigeración), espuma resistente al alcohol, CO₂ (solo para fuegos pequeños), polvo químico seco.
- Medios no adecuados: Chorro de agua directo (puede esparcir el producto y crear mezclas explosivas con vapores).
- Peligros específicos: Al calentarse (> 60 °C) se descompone exotérmicamente liberando oxígeno y vapores combustibles (metanol, acetona, CO). Puede explotar por confinamiento. Forma peróxidos más sensibles al contacto con ácidos o bases fuertes.
- Equipo de protección: Traje de bomberos completo con equipo de respiración autónomo (SCBA). Enfriar envases expuestos con agua en niebla desde distancia segura.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

6. MEDIDAS EN VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales: Evacuar área. Eliminar fuentes de ignición. Usar protección ocular facial, guantes de neopreno o nitrilo, bata de laboratorio y protección respiratoria (máscara con filtro tipo A/ABEK si hay vapores).
- Procedimientos de limpieza: No usar herramientas de metal o plástico que puedan generar chispas. Recoger con material inerte (vermiculita, arena, tierra diatomácea). Depositar en recipiente plástico de seguridad etiquetado. No cerrar herméticamente inmediatamente (posible descomposición). Ventilar el área.
- Prevención de daños: No permitir que el producto llegue a alcantarillas, cursos de agua o suelo. Notificar a autoridades si hay contaminación ambiental.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

- Usar solo en áreas bien ventiladas, con equipos eléctricos antiexplosivos.
- No calentar por encima de 35 °C durante la mezcla.
- Nunca mezclar directamente con aceleradores de cobalto (promotores). Agregar el peróxido sobre la resina ya promovida, agitando suavemente, sin invertir el orden.
- Mantener alejado de fuentes de ignición, superficies calientes, ácidos, bases, metales pesados (Fe, Cu, Co, Mn).
- Evitar fricción, impacto y retorno de producto a su envase original.

Almacenamiento:

- Temperatura: ≤ 30 °C (ideal 15 – 25 °C).
- No almacenar junto a materiales combustibles, ácidos, bases, compuestos reductores o aceleradores de cobalto.
- Envase: HDPE con cierre de seguridad y válvula de alivio de presión. No llenar más del 90% del volumen.
- Duración máxima: 6 meses desde la fecha de fabricación. Rotular con fecha de caducidad.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición (TLV)

No establecido oficialmente (pero EVITAR exposición). Referencia: < 0.2 ppm para peróxidos orgánicos como vapor).

Protección respiratoria

Si hay riesgo de aerosol/vapor, usar media máscara con filtros orgánicos + partículas (P3/R).

Protección manos

Guantes de butilo o neopreno (espesor ≥ 0.5 mm). Renovar cada 30 min en contacto prolongado. No usar guantes de látex.

Protección ocular

Gafas químicas herméticas + pantalla facial.

Protección cutánea

Traje de protección de Tychem® o similar resistente a peróxidos.

Medidas de ingeniería

Campana de extracción localizada con motores antideflagrantes. Piso antichispa.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (COMPLEMENTARIAS)

Punto de inflamación

70 – 85 °C (copa cerrada)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Temperatura de autoignición > 200 °C (pero descompone antes)

Coeficiente de partición (octanol/agua) $\log P = 1.5 - 2.0$ (estimado)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estabilidad: Inestable por encima de 60 °C. Descomposición exotérmica autocatalítica.
- Condiciones a evitar: Calor (> 35 °C), luz solar directa, humedad, fricción, impacto, contaminación con metales de transición (Co, Cu, Mn, Fe), ácidos minerales, aminas, agentes reductores.
- Materiales incompatibles: Aceleradores de cobalto, naftenato de cobalto, dimetilanilina, jabones metálicos, acetiluros, polvos metálicos, hidracina.
- Productos de descomposición peligrosos: Metanol, acetona, acetaldehído, metano, CO, CO₂, oxígeno, radicales libres.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad oral aguda (rata): LD50 ≈ 480 mg/kg (categoría 4).
- Toxicidad dérmica (conejo): LD50 > 2000 mg/kg.
- Corrosión ocular: Provoca necrosis corneal irreversible (en estudios en conejos, puntuación 3/4).
- Sensibilización: Positivo en pruebas de máximoización en cobayos (reacción alérgica cutánea).
- Efectos crónicos: Exposición repetida puede causar dermatitis alérgica, daño hepático y renal por vía sistémica (no hay datos concluyentes en humanos, pero análogos peroxídicos son hepatotóxicos).

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Toxicidad acuática: Peces (LC50 96 h): 10 – 50 mg/L; Daphnia magna (EC50 48 h): 5 – 20 mg/L.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Biodegradabilidad: Parcialmente biodegradable (40% en 28 días). Los peróxidos se descomponen rápidamente en agua en compuestos más pequeños.
- Potencial de bioacumulación: Bajo (log Kow < 3).
- Persistencia: Baja (media vida en agua < 1 día).

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- Método: Inactivar químicamente mediante reducción controlada (ej. con tiosulfato de sodio en medio ácido y frío) y luego neutralizar. Consultar con gestor autorizado de residuos peligrosos.
- No tirar por desagüe ni basura general. Código LER (europeo): 07 05 04* (otros disolventes y mezclas de reacción peligrosos).

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Número ONU	Designación oficial	Clase	Grupo de embalaje	Etiquetas
3105	PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO B, LÍQUIDO (peróxido de metiletilcetona ≤ 52% con diluyente tipo A)	5.2	II	5.2 + peligro subsidiario inflamable

Transporte: Evitar sacudidas y temperaturas > 30 °C. En cantidades limitadas (< 5 L) puede transportarse con ciertas exenciones según IMDG/ADR.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- GHS (ONU): Peligros señalados en sección 2.
- Reglamento REACH (UE): Registrado por fabricantes de peróxidos orgánicos (ej. United Initiators, AkzoNobel).
- EPA (EE.UU.): Sustancia extremadamente peligrosa según EPCRA Sección 302 (Threshold Planning Quantity: 500 kg).
- Frases de seguridad recomendadas:
 - S1/2 – Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños.
 - S3/7 – Mantener el recipiente bien cerrado en lugar fresco y bien ventilado.
 - S14 – Mantener lejos de sustancias incompatibles.
 - S27 – Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
 - S35 – Eliminar los residuos del producto y su recipiente con todas las precauciones.

16. OTRA INFORMACIÓN

- Fecha de esta revisión: 12/08/2025.
- Limitación de responsabilidad: Esta hoja de seguridad es una guía general. El usuario debe consultar la SDS específica del fabricante antes de usar el producto. El peróxido de MEK puede sufrir cambios en sus propiedades según su pureza, antigüedad y condiciones de almacenaje. Realice siempre pruebas de compatibilidad a pequeña escala en su proceso.

Observación final: Manipule el peróxido de MEK al 50% con extrema precaución. Nunca combine directamente con cobalto (acelerador) sin diluir en resina. Siga estrictamente los protocolos de seguridad establecidos por su institución.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo