



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Carbonato de Calcio (CaCO₃) – Polvo

Clave de producto:
TAL-001-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Carbonato de Calcio (CaCO₃) es un polvo blanco, inodoro, de alta pureza, obtenido por molienda de roca caliza o por precipitación química. Es la carga mineral más utilizada en la industria de plásticos, pinturas, adhesivos, selladores, resinas y materiales de construcción, debido a su bajo costo, blancura, inercia química y capacidad de reducir la contracción.

Este producto es de grado industrial (no grado alimentario ni farmacéutico), con un tamaño de partícula controlado (malla 200-400, 5-50 micras).

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Polvo blanco, fino	Visual
Olor	Inodoro	—
Contenido de CaCO ₃	≥ 98	%
Densidad	2.70 – 2.75	g/cm ³
Densidad aparente (compactada)	0.8 – 1.2	g/cm ³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Tamaño de partícula (D50)	5 – 20 (según grado)	µm
Superficie específica (BET)	2 – 5	m²/g
pH (suspensión acuosa al 10%)	8.0 – 9.5	—
Solubilidad en agua	0.014 g/L (prácticamente insoluble)	—
Solubilidad en ácidos	Reactiva (libera CO ₂)	—
Blancura (reflectancia)	90 – 95	%
Dureza Mohs	3	—
Pérdida por calcinación (1000°C)	43 – 44	%

3. APLICACIONES TÍPICAS

- Resinas de poliéster y epoxi: Carga extensor para reducir el costo y la contracción (dosis 10-50% sobre el peso de resina).
- Pinturas y recubrimientos: Carga opacificante y extensor.
- Plásticos: Relleno en PVC, polietileno, polipropileno, masterbatch.
- Adhesivos y selladores: Aumenta la viscosidad y reduce la contracción.
- Morteros y cementos: Modificador de propiedades.
- Industria del papel: Carga para papel opaco.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- Incorporación: Añadir el polvo lentamente al líquido (resina, pintura, adhesivo) mientras se agita vigorosamente para evitar grumos. Puede requerir un dispersante para mejorar la incorporación.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Dosis típica: 10-40% en peso sobre el vehículo (resina). Para cargas muy altas (> 50%), puede afectar las propiedades mecánicas (mayor fragilidad).
- Humedad: El carbonato de calcio es higroscópico; almacenar en lugar seco.

5. RENDIMIENTO

Dosis	Resina necesaria (por 1 kg de carga)
20% de carga	4 kg
30% de carga	2.33 kg
40% de carga	1.5 kg

6. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Ambiente. Proteger de la humedad (puede apelmazarse).
- Envases: Sacos de papel kraft con liner de polietileno. Mantener cerrados.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene seco.

7. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo