



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Solución de Parafina (Parafina disuelta en solvente alifático)

Clave de producto:
SOL-050-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Solución de Parafina es una mezcla líquida compuesta por parafina sólida (cera de petróleo) disuelta en un solvente alifático (varsol, aguarrás mineral o un hidrocarburo similar). Es un líquido transparente de incoloro a ligeramente amarillento, con olor a solvente. Se utiliza como aditivo para resinas de poliéster y epoxi, como agente de desmoldeo (cera líquida), o como sellador temporal en superficies porosas.

La función principal en resinas es actuar como modificador de superficie: al añadir una pequeña cantidad a la resina, la parafina migra a la superficie durante el curado, formando una película que bloquea la inhibición por oxígeno, permitiendo un curado superficial completo y sin pegajosidad.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Visual
Olor	A hidrocarburo alifático (varsol)	—
Contenido de parafina	5 – 15	%
Densidad (20°C)	0.78 – 0.82	g/cm ³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Viscosidad (25°C)	2 – 10	mPa·s (cP)
Punto de inflamación (copa cerrada)	40 – 60	°C (inflamable)
Punto de ebullición del solvente	150 – 200	°C
Punto de fusión de la parafina	50 – 60	°C
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Número de acidez	< 0.1	mg KOH/g
Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 15-25°C)	24 meses	—

3. APLICACIONES TÍPICAS

- Aditivo para resinas de poliéster y viniléster: Añadir 0.5-2% sobre el peso de la resina para evitar la inhibición por oxígeno (superficie pegajosa). Mejora el curado superficial en piezas moldeadas al aire.
- Cera desmoldante líquida (de sacrificio): Aplicar sobre moldes para facilitar el desmoldeo de piezas de resina.
- Sellador temporal: Protección de metales contra la corrosión (recubrimiento removible).
- Aditivo para pinturas: Modifica el brillo y la resistencia al agua.
- Impermeabilizante de superficies porosas (madera, concreto, cuero).

4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Como aditivo en resinas poliéster:

Artesanías Fabricación de moldes y figuras decorativas	Autos y Botes Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio	Distintas aplicaciones para distintos objetivos	Construcción Concreto polimérico tuberías y reparaciones	Muebles Muebles con acabado de poliéster de alto brillo
--	--	--	--	---

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

- Dosificación: 0.5% a 2% en peso sobre la resina (típicamente 1%).
- Procedimiento: Añadir la solución de parafina a la resina antes de añadir el catalizador y el acelerador. Mezclar bien. La parafina es soluble en la resina líquida, pero durante el curado migra a la superficie.
- Efecto: La superficie curada será seca y no pegajosa, permitiendo pintar o laminar capas adicionales sin lijar.
- Precaución: La parafina puede reducir la adherencia entre capas. Para piezas que requieren laminado múltiple, usar solo en la última capa.

4.2 Como cera desmoldante líquida:

- Aplicar una capa fina sobre el molde limpio y seco (brocha, rodillo o pistola). Dejar secar 10-15 minutos hasta que el solvente se evapore y quede una película de cera. Aplicar 2-3 capas, puliendo entre capas.

5. RENDIMIENTO

Aplicación	Dosis típica	Rendimiento
Aditivo en resina	10-20 ml por kg de resina	—
Cera desmoldante	10-20 ml/m² (por capa)	50-100 m² por litro

6. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Entre 5°C y 30°C. Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Envases: Mantener herméticamente cerrado. La parafina puede precipitar si la temperatura baja (por debajo de 15°C); calentar suavemente a 30-40°C y agitar para redisolucionar.
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos y bases.

7. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo