



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Cera Desmoldante Tipo AZ-90.
 - Claves de producto aplicables: DSM-020-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Agente desmoldante en pasta/líquido para moldes de resinas poliéster, epoxi y viniléster. Aplicación con franela o brocha.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226). El solvente mineral alifático tiene un punto de inflamación entre 40-60°C.
 - Asp. Tox. 1: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías respiratorias (H304). La aspiración del producto líquido o del solvente al vomitar puede causar neumonitis química.
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315) por contacto prolongado.
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) por inhalación de vapores.
 - Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411) debido a la fracción de hidrocarburos insolubles.
 - Nota:* Las ceras (carnauba, polietileno) no son peligrosas en sí mismas; el peligro deriva del solvente mineral.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud), GHS09 (Peligro para el medio ambiente).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H:
 - H226: Líquido y vapores inflamables.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías respiratorias.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
 - P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
 - P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno) y gafas de seguridad.
 - P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P331: NO inducir el vómito.
 - P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
 - P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
 - P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 - P405: Guardar bajo llave.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Solvente mineral alifático (hidrocarburo C9-C11)	64742-47-8 (mezcla)	75 - 85	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H335); Aquatic Chronic 2 (H411)
Cera de carnauba	8015-86-9	5 - 15	No clasificado
Cera de polietileno (sintética)	9002-88-4	5 - 15	No clasificado
Otros aditivos (agentes de deslizamiento, etc.)	Mezcla patentada	< 1	Puede incluir irritantes cutáneos en baja concentración

Nota: La peligrosidad principal proviene del solvente mineral. Las ceras son inertes y no peligrosas.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si la persona tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico. Los vapores pueden causar mareos y somnolencia.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si persiste la irritación, consultar a un médico. No usar solventes para limpiar la piel.
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
- Ingestión: No inducir el vómito (peligro de aspiración pulmonar). Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente. La aspiración puede causar neumonitis química grave.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de piel y ojos; mareos, dolor de cabeza, náuseas por inhalación de vapores; en caso de ingestión y aspiración, dificultad respiratoria, tos, cianosis.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂), agua pulverizada (para enfriar envases).
- 5.2 Peligros específicos: Líquido inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo, alcanzando fuentes de ignición distantes. La combustión genera humos tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, y humos de ceras parcialmente oxidados.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar solventes inflamables para limpiar.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas, preferiblemente con extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar EPP. Mantener los envases cerrados cuando no se usen. Las franelas y paños usados empapados en cera pueden autoinflamarse; sumergirlos en agua o depositarlos en un recipiente metálico hermético.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (10-30°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. No almacenar junto a peróxidos orgánicos (MEKP).

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (solvente mineral alifático):
 - ACGIH TLV: 100 ppm (como hidrocarburo C9-C11, fracción de vapor).
 - OSHA PEL: 500 ppm (para nafta alifática).
 - Valor recomendado interno: TWA 50 ppm, STEL 100 ppm.
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente. Extracción localizada en áreas de aplicación y pulido (donde se generan aerosoles).
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón) si la ventilación es insuficiente o en espacios confinados. Para pulverización, usar filtro A/P2.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. No usar guantes de látex (permeables).
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral.
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC o neopreno. Zapatos de seguridad. Para pulverización, traje desechable tipo Tyvek®.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido o pasta fluida
Color	Blanco lechoso a amarillo pálido
Olor	A solvente mineral (hidrocarburo)
Punto de inflamación	40-60°C
Límites de explosividad	0.6 - 6% (vol. en aire)
Densidad (20°C)	0.78 - 0.82 g/cm ³
Solubilidad en agua	Insoluble
Viscosidad (25°C)	20 - 100 cP
Contenido de COV	~ 600 - 800 g/L (el solvente se evapora completamente)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química: Estable.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El solvente mineral puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico) generando calor. No se conocen reacciones peligrosas con las ceras.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, llamas, chispas, luz solar directa.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de hidrocarburos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (solvente mineral): LD50 (rata) > 5000 mg/kg (baja toxicidad oral, pero peligro de aspiración).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 (conejo) > 2000 mg/kg.
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) > 5 mg/L (vapores).
- Corrosión/Irritación cutánea: Puede causar irritación por contacto repetido o prolongado (H315). Desengrasa la piel.
- Lesiones oculares: Puede causar irritación (enrojecimiento, escozor), pero no lesiones graves (H319 no se incluye pero puede ocurrir).
- Sensibilización: No clasificado.
- Carcinogenicidad: El solvente mineral alifático altamente refinado no está clasificado como carcinógeno. Las ceras tampoco.
- Mutagenicidad: No.
- Toxicidad para la reproducción: No.
- STOT - exposición única: Los vapores pueden causar mareos, dolor de cabeza, somnolencia (H336 no incluido pero posible). Irritación respiratoria (H335).
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica a vapores de solvente puede dañar el sistema nervioso central. Seguir límites de exposición.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática (solvente mineral): Tóxico para organismos acuáticos (CL50 peces 96h: 10-100 mg/L). Las ceras son inertes pero pueden recubrir organismos.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El solvente mineral es moderadamente persistente (biodegradación lenta, DT50 en agua > 30 días). Las ceras son más persistentes.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo a moderado (Log Kow del solvente ~ 3-5, las ceras pueden bioacumularse ligeramente).
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos (H411). Evitar vertidos al medio ambiente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto no utilizado: Residuo peligroso (inflamable, tóxico para el medio ambiente). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
 - Envases vacíos: Los envases que hayan contenido el producto se consideran residuos peligrosos (contienen restos de producto inflamable). No reutilizar. Entregar a gestor autorizado.
 - Paños y franelas usados: Los paños impregnados de cera y solvente son residuos peligrosos (peligro de autoignición). Almacenar en recipientes metálicos herméticos y entregar a gestor.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1993 (Líquido inflamable, N.E.P.).
- 14.2 Designación oficial: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (contiene solvente mineral alifático y ceras).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 3 (Inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III (peligro moderado).
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para ADR (no es contaminante marino según MARPOL, pero sí tóxico acuático). En algunos reglamentos se requiere etiqueta de peligro ambiental.
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. No transportar junto con peróxidos o ácidos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004. El solvente mineral está regulado en el ámbito laboral por sus efectos irritantes y de aspiración.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a la clave DSM-020-000 (Cera Desmoldante Tipo AZ-90). No aplica a DSM-010-000 ni DSM-030-000, que requieren sus propias HDS/FT.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: Este producto debe manejarse con precaución debido a su inflamabilidad y peligro de aspiración. Usar siempre con ventilación adecuada. No fumar durante la aplicación. Los paños usados son un peligro de incendio, desechar adecuadamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo