



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Catalizador Peróxido de MEK (Peróxido de Metiletilcetona).
 - Claves de producto aplicables: CAT-001-010, CAT-001-040, CAT-001-000, CAT-001-020, CAT-001-030, CAT-001-050.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Iniciador de polimerización para resinas de poliéster insaturado y viniléster. Catalizador para gel-coats y pastas.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Org. Perox. C: Peróxido orgánico tipo C; líquido. Puede explotar al calentarse (H242). Peligro de incendio o explosión en presencia de fuentes de ignición, calor o contaminación.
 - Acute Tox. 4 (Oral): Nocivo en caso de ingestión (H302).
 - Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332).
 - Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel (H314).
 - Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves (H318).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS01 (Explosivo), GHS02 (Llama, por peróxido), GHS05 (Corrosivo), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H:
 - H242: Peligro de incendio o explosión en presencia de calor o contaminación.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- H302: Nocivo en caso de ingestión.
- H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332: Nocivo en caso de inhalación.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 - P220: Mantener alejado de la ropa y de otros materiales combustibles.
 - P234: Conservar únicamente en el recipiente original.
 - P235: Mantener en lugar fresco.
 - P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
 - P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito.
 - P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol o agua pulverizada para la extinción. No usar chorro directo de agua.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 - P410: Proteger de la luz solar.
 - P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 25°C.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Peróxido de Metiletilcetona (MEKP)	1338-23-4	30 - 50	Org. Perox. C (H242); Acute Tox. 4 (H302, H332); Skin Corr. 1B (H314); Eye Dam. 1 (H318); STOT SE 3 (H335)
Dimetil ftalato (flegmatizante)	131-11-3	20 - 40	Repr. 2 (H361d); Aquatic Chronic 3 (H412)
Peróxido de hidrógeno (residual)	7722-84-1	< 0.5	Ox. Liq. 1 (H271); Acute Tox. 4 (H302, H332); Skin Corr. 1A (H314)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Continuar lavando la piel. Consultar a un médico de inmediato. Las quemaduras químicas pueden no manifestarse inmediatamente.
 - Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar lentes de contacto si es posible. Consultar a un médico de inmediato.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber un vaso de agua (máx. 250 ml) para diluir. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente. El vómito espontáneo puede causar daños pulmonares graves.
- 4.2 Principales síntomas: Quemaduras químicas en piel y ojos. Irritación de vías respiratorias. Náuseas, dolor abdominal en caso de ingestión.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂) o agua pulverizada en grandes cantidades (para enfriar y controlar la reacción). No usar chorro de agua directo (puede esparcir el producto y propagar el fuego).
- 5.2 Peligros específicos: El MEKP es un peróxido orgánico inestable. Puede descomponerse violentamente con calor (>50°C), contaminación o impacto, liberando gases inflamables y tóxicos. La combustión genera humos tóxicos (CO, CO₂, ácido acético, formaldehído). Los envases cerrados pueden explotar por acumulación de presión.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa resistente a peróxidos. En caso de incendio grande, evacuar el área.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Evacuar el área. Eliminar todas las fuentes de ignición. Usar EPP (guantes de nitrilo o neopreno, gafas, pantalla facial, traje impermeable). Ventilar.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: No usar materiales absorbentes combustibles (aserrín, tela, papel). Usar absorbentes inertes (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger con pala de plástico (evitar metales) y depositar en recipiente de plástico etiquetado como residuo peligroso. No devolver el producto recuperado al envase original. Limpiar el área con agua abundante y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Usar en áreas con ventilación forzada y equipos antideflagrantes. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Nunca transferir a envases que no sean los originales. No calentar ni exponer a luz solar directa. No mezclar con aceleradores (cobalto, aminos) directamente. Mantener alejado de materiales combustibles.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (10-25°C), seco, bien ventilado y separado de otros productos. Almacenar en envases originales de HDPE con cierre de seguridad. No almacenar en estantes altos (riesgo de caída). Proteger de la luz solar. No almacenar junto con aceleradores, ácidos, bases, agentes reductores, metales pesados, materiales inflamables. Respetar la SADT.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición (MEKP): No hay límite específico universal. Típicamente se utiliza el límite para peróxidos orgánicos como 0.2 mg/m³ (como oxígeno activo). Usar ventilación para mantener niveles bajos.
- 8.2 Controles de ingeniería: Cabinas de extracción localizada. Equipos eléctricos a prueba de explosión. Sistemas de contención secundaria.
- 8.3 EPP:
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P3). En espacios confinados, ERA.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm), neopreno o butilo. Cambiar si se contaminan. No usar guantes de látex.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas + pantalla facial completa.
 - Protección de la piel: Traje de protección química (Tyvek® o similar), delantal de neopreno, botas de goma.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Color Incoloro a ligeramente amarillento

Olor Picante, característico a peróxido

Punto de inflamación 60-85°C

Temperatura de descomposición (SADT) 50-60°C

Densidad (20°C) 1.10-1.18 g/cm³

Solubilidad en agua Parcialmente soluble

pH 3-5 (solución al 1%)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Altamente reactivo. Se descompone exotérmicamente con calor, contaminación o impacto.
- 10.2 Estabilidad química: Inestable a temperaturas superiores a 30°C. Estable hasta 25°C.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La mezcla con aceleradores (cobalto, aminos) provoca ignición instantánea o explosión. Contacto con ácidos o bases fuertes puede acelerar la descomposición. Contacto con metales (hierro, cobre) puede catalizar la descomposición.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 30°C, luz solar directa, fricción, impacto, estática, contaminación.
- 10.5 Materiales incompatibles: Aceleradores de cobalto, aminos, ácidos fuertes, bases fuertes, metales de transición, agentes reductores, materiales combustibles.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Ácido acético, formaldehído, metanol, CO, CO₂, oxígeno (que puede alimentar incendios).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- Toxicidad aguda oral: LD50 (rata) ~ 500 mg/kg (estimado). Nocivo (H302).
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) ~ 2 mg/L. Nocivo (H332).
- Corrosión cutánea: Corrosivo (H314). Causa quemaduras graves.
- Lesiones oculares: Causa lesiones graves (H318).
- Sensibilización: No clasificado como sensibilizante cutáneo.
- Carcinogenicidad: El MEKP no está clasificado como carcinógeno por IARC. El dimetil ftalato se sospecha dañino para la reproducción.
- Toxicidad para la reproducción: El dimetil ftalato (si está presente) tiene H361d.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335).
- STOT - exposición repetida: Sin datos concluyentes.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: Nocivo para organismos acuáticos (H412). CL50 peces 96h > 10 mg/L y < 100 mg/L (estimado).
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El MEKP se descompone en ácido acético y otros compuestos biodegradables. El dimetil ftalato es moderadamente persistente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo (Log Kow < 3).
- 12.4 Resultados PBT: No clasificado como PBT.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos: El producto no utilizado o sus envases vacíos son residuos peligrosos (Código: inflamable, corrosivo, reactivo). Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje ni al suelo. No incinerar en equipos no autorizados (peligro de explosión).

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 3105.
- 14.2 Designación oficial: PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C (Peróxido de metiletilcetona, ≤ 50%).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 5.2 (Peróxidos orgánicos).
- 14.4 Grupo de embalaje: No aplica.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 14.6 Precauciones especiales: Transportar a temperaturas controladas (máx. 25°C). Usar envases autorizados para peróxidos. No transportar junto con aceleradores, ácidos, bases o materiales combustibles.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004, ADR (transporte de peróxidos).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves CAT-001-010, CAT-001-040, CAT-001-000, CAT-001-020, CAT-001-030, CAT-001-050.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: MEKP (Metiletilcetona peróxido), SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico).
- 16.4 Nota final: Este producto debe ser manejado exclusivamente por personal capacitado. No almacenar más allá de la fecha de caducidad. En caso de duda, consultar al proveedor.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo