

Caderno da Matéria

Meios de Transmissão Guiados

Sumário

1. Parâmetros primários da L.T. (Linha de Transmissão)	4
1.1. Cabo Coaxial	
1.1.1. Resistência por unidade de comprimento $[\Omega/m]$	4
1.1.2. Indutância por unidade de comprimento $[H/m]$	4
1.1.3. Capacitância por unidade de comprimento $\lceil F/m ceil$	4
1.1.4. Condutância por unidade de comprimento $\lceil S/m ceil$	4
2. Equações telegráficas	6
2.1. Lei de Kirchhoff para a linha de transmissão	6

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

$$re^{j\theta} = r\cos(\theta) + jr\sin(\theta) = r\angle\theta$$
(1)

$$\operatorname{Re}\left\{e^{j\theta}\right\} = \cos(\theta) \qquad \operatorname{Im}\left\{e^{j\theta}\right\} = \sin(\theta)$$

$$\operatorname{Re}\left\{re^{j\theta}\right\} = r\cos(\theta) \qquad \operatorname{Im}\left\{re^{j\theta}\right\} = r\sin(\theta)$$
(2)

$$A(z,t) = A_0 \cos(\omega t - \beta z)$$

$$A(z,t) = \text{Re}\left\{A(z,t)e^{j(\omega t - \beta z)}\right\}$$

$$A(z,t) = \text{Re}\left\{A_0e^{j\omega t}e^{-j\beta z}\right\}$$

$$A_s = A_0e^{-j\beta z}$$
(3)

• Instantâneo \longrightarrow Fasorial:

Tira
$$e^{j\omega t}$$
 e $\mathrm{Re}\{\cdot\}$

• Fasorial \longrightarrow Instantâneo:

Colocar
$$e^{j\omega t}$$
 e Re $\{\cdot\}$

Exercícios

1. Transforme as seguintes funções instantâneas em fasoriais:

a)
$$A(t)=16\cos\!\left(\pi 10^6 t-\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{split} A_s &= 16 \cos \left(\pi 10^6 t - \frac{\pi}{3} \right) \\ A_s &= \text{Re} \big\{ 16 e^{-j\frac{\pi}{3}} \big\} \\ A_s &= 16 e^{-j\frac{\pi}{3}} \end{split} \tag{4}$$

b)
$$A(x,t) = A_0 \sin(4\pi 10^8 t + 2x)$$

$$\begin{split} A_s &= A_0 \sin(4\pi 10^8 t + 2x) \\ A_s &= \text{Re} \Big\{ A_0 e^{j4\pi 10^8 t + j2x} \Big\} \\ A_s &= A_0 e^{j2x} \end{split} \tag{5}$$

2. Tranforme as seguintes funções fasoriais em instantâneas:

a)
$$A_s = 10e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$\begin{split} A_s &= 10e^{j\frac{\pi}{4}}\\ A_s(t) &= \mathrm{Re}\big\{10e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega t}\big\}\\ A_s(t) &= 10\cos\!\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \end{split} \tag{6}$$

b)
$$A_s=5je^{j3\frac{\pi}{4}}$$

$$A_{s} = 5je^{j3\frac{\pi}{4}}$$

$$A_{s}(t) = \operatorname{Re}\left\{5je^{j3\frac{\pi}{4}}e^{j\omega t}\right\}$$

$$A_{s}(t) = \operatorname{Re}\left\{5je^{j\left(3\frac{\pi}{4}+\omega t\right)}\right\}$$

$$A_{s}(t) = \operatorname{Re}\left\{5j\left(\cos\left(3\frac{\pi}{4}+\omega t\right)+j\sin\left(3\frac{\pi}{4}+\omega t\right)\right)\right\}$$

$$A_{s}(t) = -5\sin\left(\omega t + 3\frac{\pi}{4}\right)$$

$$(7)$$

1. Parâmetros primários da L.T. (Linha de Transmissão)

- R' = Resistência por unidade de comprimento
- L' = Indutância por unidade de comprimento
- G' = Condutância por unidade de comprimento
- C' = Capacitância por unidade de comprimento
- $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$ = Permeabilidade magnética do vácuo
- μ_r = Permeabilidade magnética relativa do meio
- $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$ = Permissividade elétrica do vácuo
- ε_r = Permissividade elétrica relativa do meio

1.1. Cabo Coaxial

- σ_c = Condutividade do condutor
- σ_d = Condutividade do dielétrico
- a = Raio do interno
- b = Raio do externo

1.1.1. Resistência por unidade de comprimento $[\Omega/m]$

$$R' = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma_c}} \tag{8}$$

1.1.2. Indutância por unidade de comprimento [H/m]

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \tag{9}$$

1.1.3. Capacitância por unidade de comprimento [F/m]

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \tag{10}$$

1.1.4. Condutância por unidade de comprimento [S/m]

$$G' = \frac{2\pi\sigma_d}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \tag{11}$$

Exercícios

 Calcule os parâmetros primários da linha de transmissão para um cabo coaxial com as seguintes características:

$$f = 1 \text{ GHz}$$

$$a = 0.45 \text{ mm}$$

$$b = 1.47 \text{ mm}$$

$$\sigma_d = 0$$

$$\sigma_c = 5.8 \cdot 10^7 S/m$$

$$\varepsilon_r = 2.26$$

$$\mu_r = 1$$

$$(12)$$

Resistência por unidade de comprimento:

$$R' = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma_c}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{0.45 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{1.47 \cdot 10^{-3}} \right) \sqrt{\frac{\pi 10^9 4 \pi 10^{-7}}{5.8 \cdot 10^7}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{10^{-3}} \left(\frac{1}{0.45} + \frac{1}{1.47} \right) \sqrt{\frac{4\pi^2 10^9 10^{-7}}{5.8 \cdot 10^7}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} 10^3 \left(\frac{1}{0.45} + \frac{1}{1.47} \right) \sqrt{\frac{4\pi^2 10^{-5}}{5.8}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} 10^3 \left(\frac{1}{0.45} + \frac{1}{1.47} \right) 2\pi 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-1}}{5.8}}$$

$$= 10 \left(\frac{1}{0.45} + \frac{1}{1.47} \right) \sqrt{\frac{1}{58}}$$

$$= 3.81 \left[\Omega / m \right]$$
(13)

Indutância por unidade de comprimento:

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= 4\pi \frac{10^{-7}}{2\pi} \ln\left(\frac{1.47}{0.45}\right)$$

$$= 2\pi 10^{-7} \ln\left(\frac{1.47}{0.45}\right)$$

$$= 2\pi 10^{-7} \ln(3.27)$$

$$= 2\pi 10^{-7} 1.18$$

$$= 2.36 \cdot 10^{-7} [H/m]$$
(14)

Capacitância por unidade de comprimento:

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$= \frac{2\pi(2.26 \cdot 8.854 \cdot 10^{-12})}{\ln\left(\frac{1.47}{0.45}\right)}$$

$$= \frac{2\pi(2.26 \cdot 8.854 \cdot 10^{-12})}{1.18}$$

$$= 106.54 \cdot 10^{-12} [F/m]$$
(15)

Condutância por unidade de comprimento:

$$G' = \frac{2\pi\sigma_d}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$= \frac{2\pi0}{\ln\left(\frac{1.47}{0.45}\right)}$$

$$= 0[S/m]$$
(16)

2. Calcule os parâmetros primários da linha de transmissão para um cabo coaxial com as seguintes características:

$$a = 0.47 \text{ mm}$$

$$b = 1.435 \text{ mm}$$

$$f = 800 \text{ MHz}$$

$$\sigma_c = 5.8 \cdot 10^7 S/m$$

$$\mu_r = 1$$

$$\varepsilon_r = 2.26$$

$$\sigma_d = 10^{-16} S/m$$

$$(17)$$

2. Equações telegráficas

2.1. Lei de Kirchhoff para a linha de transmissão

$$V(z,t) - v(z + \Delta z, t) = R' \Delta z i(z,t) + L' \Delta z \frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

$$\frac{V(z,t) - V(z + \Delta z, t)}{\Delta z} = R' i(z,t) + L' \frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$
(18)