P5A_Gabriel_Lorenzo.MD 5/31/2022

PRACTICA 5 : Buses de comunicación I (introducción y I2c)

A: ESCÁNER 12C

Código

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(115200);
 while (!Serial);
                               // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = ∅;
  for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
    // The i2c_scanner
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == ∅)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
```

P5A Gabriel Lorenzo.MD

Funcionamiento del programa

En primer lugar, necesitaremos la librería "Wire.h". A continuación vemos que declaramos la función Setup, esta inicializa la conexión con el puerto série.

Ahora procedemos a definir la función Loop, en primer lugar definimos dos varibales de tipo "byte" para gurdar información sobre el dispositivo I2C y a continuación inicializamos el contador de dispositivos "nDevies" en 0.

Declaramos un bucle FOR que nos permitirá leer cualquier dispositivo I2C y este bucle nos retornará un valor byte entre 0 y 4 que nosotros entenderemos como:

 \cdot 0: El scan se ha realizado con éxito. \cdot 1: Se han recibido datos demasiado largos y no caben en el búfer de transmisión. \cdot 2: Se ha recibido NACK al transmitir la dirección. \cdot 3: Se ha recibido NACK al transmitir datos. \cdot 4: Otro error que no conocemos.

Una vez se ha cerrado el bucle Loop, el dispositivo I2C no se mantendrá conectado a la placa ESP32 ya que se habrá ejecutado la operación de finalizar la transmisión.

```
void loop()
{
  byte error, address;
```

```
int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
   // The i2c scanner
   // the Write.endTransmisstion to see if
   // a device did acknowledge to the address.
   Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
   if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    }
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
       Serial.
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  }
 if (nDevices == ∅)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
    Serial.println("done\n");
                       // wait 5 seconds for next scan
 delay(5000);
}
```

Salida por el Terminal

Si la conexión funciona correctamente, el programa imprimirá lo siguiente por pantalla:

```
Scanning...

I2C device found at address 0x3C !

done
```

El nombre del dispositivo aparecería en lugar de 3C.