#### Relatório Técnico

### Nome dos integrantes:

Gabriel Feitosa Pacifico
Guilherme Augusto Figueiredo
Maria Eduarda Silva da Costa Guilherme
Victor Silva de Lima
Kaio Gabriel Lemos Ricz

Turma: 1CCOB

Tema do projeto: Monitorar a Temperatura e Umidade do ambiente de

produção de Cogumelos

**Sensor:** DHT11 (Temperatura e Umidade)

## Introdução


Este projeto consiste em desenvolver e implementar um sistema de análise e coleta de dados sobre temperatura e umidade na produção de cogumelos, especificamente Shimeji (*Pleurotus eryngii*) e Champignon de Paris (*Agaricaceae*). O objetivo é melhorar a eficiência da produção através do controle preciso de variáveis ambientais. O sistema incluirá uma ferramenta web com acesso restrito ao cliente, permitindo a visualização e análise dos dados coletados em tempo real.

Para isso utilizamos o sensor DHT11 para medir a temperatura ambiente e umidade relativa do ar, o qual foi o sensor definido para desenvolvimento e teste na placa Arduino Uno R3, plataforma escolhida para nosso projeto.

# Arquitetura de Montagem

Abaixo está uma foto da arquitetura de montagem do projeto na mini protoboard, a imagem mostra como o sensor DHT11 foi conectado ao Arduino Uno R3:





## Código do Projeto

O código realizado tem o objetivo de configurar o Arduíno para que detectar a temperatura e umidade do ambiente que vai se localizar o sensor (Linha de produção de cogumelos), em futuras atualizações, todas as informações serão enviadas para um Banco de Dados e exibidas em uma ferramenta web:

```
#include "DHT.h" //biblioteca do sensor
#define TIPO SENSOR DHT11 //seleção do sensor utilizado
const int PINO_SENSOR_DHT11 = A0; // Pino do sensor utilizado
DHT sensorDHT(PINO_SENSOR_DHT11, TIPO_SENSOR); //funcionalidade da biblioteca
void setup() { // incialização do código
  Serial.begin(9600); //welocidade
  sensorDHT.begin(); //inicio
void loop(){ //loop da funcionalidade do sensor
  float umidade = sensorDHT.readHumidity(); //n da umidade
  float temperatura = sensorDHT.readTemperature();//n da temperatura
  if(isnan(temperatura) || isnan(umidade)){ //condicional de temperatura e umidade
    Serial.println("Erro ao ler os dados do sensor"); //mensagem de erro caso de algum
    }else{
      Serial.print("Umidade: "); //outputs no monitor serial
      Serial.print(umidade);
      Serial.print(" % ");
     Serial.print(" Temperatura: ");
      Serial.print(temperatura);
      Serial.print(" °C ");
      delay(1000); // tempo de resposta
```

O teste inicial foi bem-sucedido em demonstrar a eficácia do sensor DHT11 na monitoração de temperatura e umidade em linhas de produção de cogumelos.



