

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ECJ 0023/26	Data abertura: 07/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: METALPARTS JAU METALURGICA	Aplicadora: O mesmo		
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
Contato: Hederly Felipe – Analista de qualidade	E-mail: hfabri@tt-global.net		
Sector: Pintura	Data de fechamento: 07/04/2026		
Segmento: ☐ Powder	☒ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: C3		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N/A</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Solução 3x1 (Desengraxante, Decapante, Fosfatizante)		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: RETHANE PAR 542		
Cor: CINZA RAL 7001		
Código comp. A: 5420358.63		
Lote: 2.301.425	Fabricação: MAR/2026	Validade: SET/2026
Código comp. B: 8480900.66		
Lote: 2.295.792	Fabricação: FEV/2026	Validade: AGO/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 440000.66		
Lote: 2.300.860	Fabricação: MAR/2026	Validade: MAR/2028
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 15%		
Espessura seca (E.F.S µm): 120 µm		
Primer: 60 µm	Intermediário: N/A	Acabamento: 60 µm
T (°C): 23.7 C°		
URA: 78%		
Equipamento: Aço carbono		
Método de Aplicação: Tanque de pressão		
Condições de aplicação: Adequada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Realizar visita técnica com a finalidade de avaliar a procedência referente a reclamação da equipe de pintura de odor intenso no produto citado acima.		
2- PARTICIPANTES: Sérgio – Encarregado de Pintura Evandro Junior – Assistente Técnico Renner Coatings		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Realizamos a inspeção do produto em questão, em conjunto com a equipe de pintura, e, após análises, não foram identificadas não conformidades relacionadas à presença de odor intenso no produto.

Conforme relatado pela equipe de pintura, a percepção de odor ocorre predominantemente durante o processo de aplicação, ocasionando desconforto, como ardência nos olhos dos pintores.

Diante disso, realizamos o acompanhamento in loco da aplicação em peças, sendo observados os seguintes pontos, bem como definidas as respectivas recomendações:

1. Processo de aplicação (tanque de pressão)

Verificou-se que o método de aplicação por tanque de pressão, associado a parâmetros elevados de pressão, está contribuindo para a geração excessiva de *over spray*.

Recomendação: Avaliar e ajustar os parâmetros de pressão de aplicação, visando reduzir a formação de névoa e otimizar a deposição do produto na superfície.

2. Sistema de exaustão da cabine de pintura

Observou-se que o sistema de exaustão não está promovendo a remoção eficiente da névoa gerada durante a aplicação.

Recomendação: Implementar um plano de manutenção preventiva e/ou corretiva no sistema de exaustão, a fim de restabelecer sua eficiência operacional e reduzir a concentração de partículas suspensas no ambiente.

3. Equipamentos de proteção individual (EPIs)

Recomendação: Recomendações conforme a FDS do produto:

- **Proteção para os olhos:** Óculos de proteção ou protetor facial.
- **Proteção para a pele e o corpo:** Calçados fechados, vestimenta de proteção adequada e luvas de proteção compatíveis.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos.



4- COMENTÁRIOS: N/A**5- CONCLUSÃO:**

Com base nas análises realizadas e nas evidências coletadas durante a visita técnica, conclui-se que o produto não apresenta nenhum desvio de qualidade inclusive relacionado ao odor.

A ocorrência relatada está associada às condições operacionais do processo de aplicação, especialmente à geração excessiva de *over spray* e à baixa eficiência do sistema de exaustão.

Dessa forma, a reclamação é considerada tecnicamente improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagens 01, 02 3 03: Registro fotográfico produtos utilizados.




Imagem 04: Registro fotográfico do produto utilizado no preparo de superfície.



Imagens 05 e 06: Registro fotográfico peças submetidas a pintura.



Imagens 07: Equipamento de pintura (Tanque de Pressão).





Imagens 08, 09 e 10: Registro fotográfico aplicação RETHANE PAR 542.



Imagens 11, 12, 13 e 14: Registro fotográfico peças pintadas.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT-0814

FDS

Evaristo Crivellari da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br