

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ECJ-0027/26	Data abertura: 28/04/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☒ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: STEC SOLUÇÕES METALÚRGICAS	Aplicadora: O mesmo
Obra: DRYTEC	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Danilo - PCP	E-mail: pcp@stec.ind.br
Sector: Pintura	Data de fechamento: 30/04/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: C3		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: 70 µm		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento abrasivo SA2		
Tipo de abrasivo: G18		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN TF PNA HB		
Cor: BEGE 7,5YR7/4		
Código comp. A: 8703513.63		
Lote: 2.302.653	Fabricação: ABR/2026	Validade: ABR/2028
Código comp. B: 8701861.63		
Lote: 2.302.201	Fabricação: MAR/2026	Validade: SET/2027
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4200000.50		
Lote: 2.301.531	Fabricação: MAR/2026	Validade: MAR/2028

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 10%

Espessura seca (E.F.S μm): 600 μm

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: 600 μm (média)T ($^{\circ}\text{C}$): 25 $^{\circ}\text{C}$

URA: 67%

Equipamento: Aço carbono

Método de Aplicação: Tanque de pressão

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Realizar acompanhamento técnico junto à equipe de pintura da STEC, com o objetivo de avaliar e otimizar o método de aplicação, visando garantir o atingimento da espessura de camada especificada pelo cliente final.

2- PARTICIPANTES:

Elieso de Oliveira Moreira - Supervisor de Pintura STEC

Antônio Fernando da Silva Souza – Pintor STEC

Danilo – PCP STEC

Jorge – Representante comercial - Kisch Tintas

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante o acompanhamento do processo de aplicação, foram observados os seguintes pontos:

1. Bico de aplicação

Não foi possível identificar a numeração do bico utilizado; contudo, verificou-se que a vazão está inferior ao recomendado para a tecnologia empregada.

Dessa forma, recomenda-se a utilização de bicos com diâmetro entre 1,8 mm e 2,0 mm, visando otimizar a aplicação, melhorar a atomização do produto e garantir o atingimento da espessura especificada pelo cliente final (DRYTEC). Observou-se que o aplicador necessita realizar aproximadamente 7 a 8 passes para atingir uma espessura de 250 µm, sendo necessárias de 2 a 3 regulagens no equipamento e aplicação em duas demãos. Essa condição reforça a limitação de vazão no processo atual, impactando diretamente na produtividade e na padronização da camada aplicada.

2. Sistema de ar comprimido

Foi identificado que, durante a execução simultânea do jateamento abrasivo e da pintura, ocorre queda no fornecimento de ar para a pistola de aplicação. Essa condição compromete a padronização da espessura do revestimento e dificulta a aplicação.

4- COMENTÁRIOS:**Recomendações técnicas para melhoria do processo**

Para otimização do processo de aplicação e atingimento da espessura especificada, é fundamental a atuação conjunta nos pontos identificados. A adequação do sistema de ar comprimido deve ser tratada como prioridade, uma vez que a instabilidade no fornecimento de ar compromete diretamente o desempenho da pistola de pintura.

Ressalta-se que a substituição dos bicos, isoladamente, não garantirá ganho de desempenho caso o sistema de ar não esteja devidamente ajustado. A pressão e vazão inadequadas impactam na atomização do produto, podendo resultar em aplicação irregular, variação de espessura, escorrimentos e retrabalhos.

Com a estabilização do sistema de ar e a utilização de bicos adequados (1,8 mm a 2,0 mm), espera-se uma melhoria significativa na qualidade da aplicação, com maior uniformidade de camada, aumento de produtividade e redução de perdas no processo.


5 – CONCLUSÃO:

Com base no acompanhamento realizado, conclui-se que o produto está apto para aplicação, não apresentando qualquer desvio de qualidade.

As dificuldades no atingimento da espessura especificada estão relacionadas a fatores de processo, instabilidade no fornecimento de ar comprimido e à utilização de bico de aplicação com vazão inferior ao recomendado.

Ressalta-se que a adequação do sistema de ar é fundamental para o correto desempenho da aplicação, sendo que a substituição dos bicos (1,8 mm a 2,0 mm) somente será efetiva com o fornecimento de ar estabilizado.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagens 01, 02 e 03: Registro fotográfico produto utilizado.




Imagens 04 e 05: Registro fotográfico temperatura substrato, ar e umidade relativa do ar (ponto de orvalho 18°C).





Imagens 06, 07 e 08: Registro fotográfico preparo de superfície (jateamento abrasivo SA2).






Imagens 09, 10 e 11: Registro fotográfico preparação do produto.



Imagem 12: Registro fotográfico equipamento utilizado para aplicação (Tanque de pressão).







Imagens 13,14 e 15: Registro fotográfico processo de aplicação do revestimento.



Imagem 16: Registro fotográfico perca de pressão do ar no processo de pintura em conjunto com jateamento.



Imagens 17,18 19, 20, 21,22 e 23: Registro fotográfico inspeção da espessura da película seca (média 588µm).

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT E-267

A handwritten signature in black ink, reading "Evandro Riveche de Silva Junior.", positioned above a horizontal line.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br