

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ECJ 0035/26	Data abertura: 11/06/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: FERCAR METALURGICA LTDA	Aplicadora:		
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☐ Nova		
Contato: Paulo Abraão – Gerente produção	E-mail: pauloabraaosilveira@gmail.com		
Sector: Pintura	Data de fechamento: 12/06/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Regiões urbanas		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N/A</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Tratamento químico Fosfato		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: AZUL TEXTURIZADO CURA RAPIDA		
Cor: Azul		
Código comp. A: HTJ.054		
Lote: 2605497/01	Fabricação: 22/05/2027	Validade: 22/05/2027
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 80 a 100 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 60µm (média)
T (°C): N/A		
URA: N/A		
Equipamento: Aço carbono		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		
Condições de aplicação: Adequada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Realizar o acompanhamento técnico da aplicação do produto em questão na nova linha de pintura equipada com sistema Wagner, com o objetivo de avaliar as condições operacionais do processo, verificar o desempenho do revestimento durante a aplicação.		
2- PARTICIPANTES: Paulo Abraão – Gerente de produção Fercar Ronaldo – Encarregado de pintura Fercar Henry Catarino – Representante comercial Renner Coatings Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Realizamos, em conjunto com a equipe da Fercar, o acompanhamento técnico da aplicação do lote piloto HTJ.054, com o objetivo de avaliar o desempenho do produto nas condições operacionais da nova linha de pintura.

Durante o acompanhamento, verificou-se que o produto apresentou excelente desempenho de aplicação, destacando-se pela adequada deposição em regiões de cantos, uniformidade de textura e cura conforme os parâmetros especificados.

No decorrer do processo, foi identificada uma oscilação no sistema automático de sucção (pescador) responsável pela transferência do produto para o fluidizador, tornando necessária a alimentação manual do equipamento para continuidade da operação. Após intervenções e ajustes realizados pela equipe responsável, o sistema voltou a operar em modo automático, entretanto, observou-se uma capacidade de alimentação inferior à esperada, indicando uma possível divergência relacionada ao equipamento, sem evidências de associação com o desempenho do produto.

Adicionalmente, foi realizada a termografia da linha de pintura com a finalidade de verificar a distribuição térmica e confirmar o atendimento aos parâmetros de cura especificados para o revestimento. Os resultados obtidos demonstraram conformidade do processo, evidenciando condições adequadas para a cura do produto.


4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

Após a conclusão de todas as avaliações técnicas e testes realizados, foi conduzida uma reunião de alinhamento com o Gerente de Compras e o Gerente de Produção da Fercar para apresentação dos resultados obtidos durante o lote piloto.


Com base no desempenho apresentado pelo produto durante as etapas de aplicação, cura e avaliação operacional, foi formalizada a aprovação (homologação) do produto para utilização pelo cliente.

Como próxima etapa, ficou acordada a realização de um teste de rendimento, que será conduzido internamente pela equipe da Fercar, com o objetivo de validar o consumo do produto nas condições reais de produção e complementar o processo de qualificação do revestimento.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagens 01 e 02: Registro fotográfico produto utilizado.




Imagens 03 e 04: Registro fotográfico sistema de pintura automático.



Imagens 05 e 06: Registro fotográfico peças submetidas ao preparo de superfície (Fosfatização).



Imagens 07 e 08: Registro fotográfico processo de pintura.





Imagens 09, 10, 11 e 12: Registro fotográfico revestimento curado.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

A handwritten signature in black ink, reading "Evandro Crivellari da Silva Junior." The signature is written in a cursive style.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br