

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ 0036/26	Data abertura: 23/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☒ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: PINHALENSE	Aplicadora: O mesmo
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Luciano Palombo – Gerente de produção	E-mail:
Sector: Pintura	Data de fechamento: 24/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Ambiente rural C2/C3		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Desengraxe 3:1 e enxague		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: DF ESMALTE ACRILADO AZUL PINHALENSE		
Cor: AZUL		
Código comp. A: RH18714199.63		
Lote: 2.309.303	Fabricação: MAI/2026	Validade: MAI/2027
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: RHR473.66		
Lote: 2.309.196	Fabricação: MAI/2026	Validade: MAI/2027

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): VCF 4 – 28" / 22% diluição // VCF 4 – 45" / 10% Diluição

Espessura seca (E.F.S µm): 40 à 60µm

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: 45µm (média)

T (°C): 19°C

URA: 94%

Equipamento: Tubos / Estrutura

Método de Aplicação: Airless assistido

Condições de aplicação: Adequado

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico à equipe de pintura da Pinhalense e acompanhar a aplicação do produto em teste (amostra), de acordo com as condições reais de processo e aplicação do cliente, com o objetivo de avaliar seu desempenho e viabilizar a homologação do produto.

2- PARTICIPANTES:

Luciano Palombo – Gerente de produção Pinhalense

Juari – Lider de Pintura

Arthur Camargo – Representante comercial Renner Coatings

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi realizado o acompanhamento integral dos testes de aplicação, iniciando-se pelo ajuste da viscosidade do produto conforme a necessidade do cliente, composto por um balde de 20 litros, foi realizada uma diluição de 22%, resultando em uma viscosidade de 28 segundos, parâmetro já utilizado rotineiramente pelo cliente.

A aplicação foi iniciada em tubos na linha contínua de produção, sendo possível observar que o produto apresentou bom alastramento, excelente umectação e elevado brilho. Entretanto, devido à velocidade da linha, o Sr. Juari identificou que o pintor estava encontrando dificuldades para obter o fechamento adequado do filme, ocasionando alguns pontos de escorrimento.

Diante dessa situação, foi realizado um novo ajuste em outro balde, conforme solicitação do Sr. Juari, visando trabalhar com viscosidade próxima de 40 segundos. Para isso, foi efetuada uma diluição de 10%, obtendo-se uma viscosidade adequada para o processo. Nessa condição, foi possível alcançar um resultado satisfatório na linha contínua de pintura de tubos, proporcionando melhor controle da aplicação e formação do filme.

Adicionalmente, o produto diluído a 22% foi aplicado em uma estrutura com maior potencial de ocorrência de overspray e que exige um elevado nível de acabamento estético. Após a aplicação, observou-se excelente desempenho do revestimento, apresentando ótimo nivelamento, brilho e uniformidade visual, atendendo às expectativas do cliente quanto ao aspecto final da pintura. Não foram identificados vestígios de overspray na peça, evidenciando a boa capacidade de acabamento do produto em aplicações com elevado grau de exigência estética.

4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

O produto apresentou excelente desempenho durante a aplicação, demonstrando ótimo alastramento, umectação, excelente nível de brilho e secagem adequada, resultando em um acabamento uniforme e de alta qualidade.

A utilização de um diluente mais pesado contribuiu significativamente para a redução do overspray, ponto que havia sido observado e relatado na visita anterior. Durante os testes realizados, praticamente não foram identificados vestígios de overspray, evidenciando a eficiência da adequação realizada.

Como próximo passo, será necessário aguardar a avaliação final dos responsáveis pela aprovação do produto, que não estiveram presentes durante a realização dos testes. Após esta análise, o retorno será encaminhado ao Sr. Arthur para alinhamento e definição das próximas etapas do processo de homologação.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

DF ESMALTE ACRILADO AZUL PINHALENSE
RH18714199.63

DILUENTE: RHR450

LOTE: **2.309.303** FABRICAÇÃO: MAI/2026 VALIDADE: MAI/2027

PRODUTO MONO COMPONENTE CONTEÚDO LÍQUIDO **20,000L 19,540KG** TEMP. MÁX. ARMAZ. °C 40

PERIGO: H226 Líquido e vapores inflamáveis H303 Pode ser nocivo se ingerido H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. H313 Pode ser nocivo em contato com a pele. H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves H320 Provoca irritação ocular. H361 Suspeita - se que prejudique a fertilidade ou o feto. H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

PRECAUÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico... P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P501 Descarte o conteúdo / recipiente em um centro de

COMP. S/S: Etileno...



RHR473.66

RENNER HERRMANN S/A CNPJ 92.690.700/0002-54
Químico Resp.: Luiz André Ortiz CRQ-IX 09200485

DILUENTE ELETROSTÁTICO

LOTE: **2.309.196** FABRICAÇÃO: MAI/2026 CONTEÚDO LÍQUIDO **5,000L 4,340KG** TEMP. MÁX. ARMAZ. °C 40


VALIDADE: MAI/2027

PERIGO: H226 Líquido e vapores inflamáveis H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. H313 Pode ser nocivo em contato com a pele. H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves H320 Provoca irritação ocular.

PRECAUÇÃO: P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico... P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P501 Descarte o conteúdo / recipiente em um centro de recepção de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais.



Registro fotográfico produtos utilizados.



Registro fotográfico verificação de ponto de orvalho e homogeneização do produto.

01:12,54

Zerar

Iniciar

Volta 1

01:12,54

VCF 4 - INICIAL

00:28,66

Zerar

Iniciar

Volta 1

00:28,66

VCF 4 – 22% DILUIÇÃO

00:45,52

Zerar

Iniciar

Volta 1

00:45,52

VCF 4 – 10% DILUIÇÃO



Registro fotográfico ajuste de viscosidade e equipamento utilizado para aplicação.






Registro fotográfico aplicação em tubos e estruturas.



Registro fotográfico inspeção da EPU.









Registro fotografico peças pintadas aguardando secagem.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT RH18714199

A handwritten signature in black ink, reading "Evandro Crivelari da Silva Junior.".

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br