

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 30-26	Data abertura: 01/06/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☒ Preventiva	☐ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: SEW EURODRIVE BRASIL	Aplicadora: Própria
Contato: Sr Wagner Souza	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: wagner.souza@sew.com.br	
Sector: Engenharia de Processos	Data de fechamento: 02/06/26
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Ferro Fundido c/ primer / Aço Carbono Fosfatizado / Aço Galvanizado / Alumínio / Plástico		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>		
Rugosidade: N.A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza com solvente		
Tipo de abrasivo: N.A		
Produto		
Produto / Descrição: PU DF ACR HS CINZA		
Cor: CINZA RAL 7031		
Código comp. A: RH16817199		
Lote : 2.282.717 / 2.279.389	Fabricação: Nov e Out/25	Validade: Nov e Out/26
Código comp. B: RHC403		
Lote: 2.282.719 / 2.281.825	Fabricação: Nov/25	Validade: Nov/26
Código comp. C: N.A		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Diluyente: RHR463		
Lote: 2.299.342	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 10% a 13%

Espessura seca (E.F.S µm):

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: 120µm

T (°C):

URA:

Equipamento: Redutores / Motores

Método de Aplicação: Tanque de Pressão e Pistola de Caneco

Condições de aplicação: Adequadas

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar o acompanhamento do processo de pintura de redutores e motores utilizando o produto PU DF ACR HS Cinza, na cor RAL 7031, por ser a tonalidade mais utilizada. O foco principal será avaliar o pot life do produto, uma vez que, segundo o cliente, esse fator está impactando a quantidade de tinta preparada para aplicação, podendo influenciar a eficiência do processo e o aproveitamento do material.

2- PARTICIPANTES:

Wagner	Engenharia de Processos	SEW EURODRIVE
Ocivan	Pintura	SEW EURODRIVE
Joel	Pintura	SEW EURODRIVE
Otávio	Assistência Técnica	RENNER COATINGS

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- ☐ Preparação do produto PU DF ACR HS Cinza RAL 7031
- ☐ Diluição do produto
- ☐ Medição da viscosidade utilizando Copo Ford nº 4
- ☐ Aplicação do produto
- ☐ Registro e controle do tempo de Flash Off
- ☐ Registro e controle da temperatura da estufa e tempo de permanência das peças
- ☐ Registro e controle do tempo de manuseio das peças pintadas
- ☐ Avaliação do Pot Life do produto.

4- COMENTÁRIOS

A pintura foi realizada em duas cabines distintas. Parte das peças foi pintada por meio do sistema de pintura com monovia, sob a responsabilidade do pintor Ocivan. As demais peças foram pintadas pelo sistema da cabine convencional, executado pelo pintor Joel.

1) Preparação e Diluição do Produto:

A preparação foi realizada tanto em partes quanto em galão completo. A diluição utilizada foi de 10% na cabine convencional e de 13% na cabine com monovia.

2) Medição de Viscosidade:

A viscosidade do produto a+b+diluição foi determinada utilizando o Copo Ford nº 04, obtendo-se 63 s na cabine convencional e 60 s na cabine com monovia.

3) Aplicação do produto:

O produto foi aplicado com pistola convencional. Na cabine convencional utilizou-se pistola de caneco; na cabine com monovia, utilizou-se pistola com tanque de pressão. Em ambas as situações, foi utilizado bico de 1.8 mm.

4) Tempo de Flash Off:

Em ambas as cabines, é observado um tempo de espera entre 5 e 10 minutos após a aplicação da pintura, conforme informado pelo pintor Ocivan em situações de alta demanda, foi relatado que algumas peças já foram encaminhadas à estufa imediatamente após a pintura, sem o cumprimento do tempo mínimo de flash off recomendado.

5) Temperatura da estufa e tempo de permanência

Na data da visita, as estufas da linha de pintura por monovia apresentavam problemas nas portas, o que interferia diretamente na temperatura de operação do equipamento. Dessa forma, não foi possível utilizá-las como parâmetro para avaliação. No entanto, conforme informado pelo cliente, ambas operam na mesma faixa de temperatura. Na cabine convencional, foi observada a estufa trabalhando a 85°C. As peças de menor porte permaneciam no interior da estufa por um período entre 10 e 20 minutos, enquanto as peças maiores podiam permanecer por até 30 minutos.

6) Manuseio das peças:

Após o tempo de estufa as peças são movimentadas sobre pallets com o auxílio de paleteiras, não havendo, em um primeiro momento, qualquer contato direto com as superfícies pintadas.

Após o armazenamento, são realizadas atividades de identificação das peças, por meio da inserção de plaquetas, bem como a montagem de alguns acessórios. Essas operações podem ocorrer no mesmo dia da pintura ou no dia seguinte, conforme a necessidade do processo produtivo.

Em comparação com outras unidades da SEW, o principal diferencial deste processo é a ausência de ensacamento das peças após a pintura, permanecendo estas armazenadas sem proteção adicional até a etapa de identificação e montagem.

7) Pot Life:

Foi observado e controlado o pot life do produto, sendo realizada a preparação de 1 litro e 1 galão (3,6 litros). O produto apresentou comportamento dentro da normalidade, respeitando o tempo de vida útil da mistura, com mínimo de 2 horas, conforme estabelecido no boletim técnico.

5 – CONCLUSÃO:


Após o acompanhamento de todo o processo de pintura durante um dia de trabalho nas instalações do cliente, constatou-se que o pot life do produto está em conformidade com a especificação técnica, atendendo ao tempo informado no boletim técnico. Em conversa com os pintores, foi identificado que a solicitação de aumento do pot life não está relacionada a uma não conformidade do produto, mas sim à necessidade de adequação às condições operacionais da linha de pintura da SEW, em Indaiatuba.

Com um pot life *maior*, seria possível preparar volumes superiores a um galão por vez para abastecimento do tanque de pressão, especialmente em aplicações envolvendo peças de grande porte. Além disso, o produto permaneceria em condições adequadas de uso mesmo durante paradas não programadas do processo, principalmente aquelas relacionadas ao sistema de monovias. De acordo com as informações coletadas no local, os pintores Ocivan e Joel, bem como o Sr. Wagner, da Engenharia de Processos, entendem que se for possível um pot life de 4 horas seria o mais adequado para atender às necessidades operacionais do processo de pintura.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Produto e lotes utilizados




Diluyente utilizado e medição de viscosidade



Condições climáticas e pintura na cabine com monovia



Condições climáticas e pintura na cabine convencional



Flash off das peças e estufa com temperatura programada para 85°C



Temperatura na parede da estufa e temperatura da peça dentro da estufa.



Movimentação das peças após o tempo de estufa e armazenamento após o fim de todo o processo.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 1681799

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA




Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br