

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0003/26	Data abertura: 13/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: 6F METAIS	Aplicadora: O mesmo
Contato: Giovano	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 13/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Galvalume.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBJ 002.		
Cor: Azul Liso Brilhante.		
Lote: 2510116	Fabricação: 10/10/2025	Validade: 10/10/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: ION .		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Açildo– Pintor 6F Metais.

Giovano – Diretor 6F Metais.

Evandro – Vendedor técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi efetuada a comparação do aspecto final das telhas pintadas com o lote reclamado em relação a uma placa pintada em laboratório, utilizando a contra amostra retida do mesmo lote, a qual se encontra conforme o padrão estabelecido para o produto.

Adicionalmente, foi realizada a medição da espessura de camada, cujos valores obtidos encontram-se dentro da faixa especificada para o produto, entre 55 e 65 micrômetros.

4- COMENTÁRIOS:

Ressalta-se ainda que o cliente realizou comparação do nosso produto com o produto da Sherwin-Williams (PAS 10015 – Azul Brilhante), o qual apresentou melhor alastramento

Foi feito um trabalho de termografia na estufa do cliente.


5 – CONCLUSÃO:

Dessa forma, constatou-se que o lote reclamado está em conformidade com os padrões técnicos e especificações do produto. Entretanto, o cliente informou que, apesar da conformidade técnica, o produto não atende às suas necessidades específicas de aplicação.

Reclamação técnica improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com