

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0014/26	Data abertura: 02/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Iguatemi indústria e comercio de suportes.	Aplicadora: O mesmo		
Contato: Juliam.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N/I			
Setor: Pintura	Data de fechamento: 02/04/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBW 048		
Cor: Verniz Dourado Metálico.		
Lote: 2603063.	Fabricação: 06/03/2026	Validade: 06/03/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: CETEC TECPLUS		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de deposição do pó na peça.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Juliam – Compras Iguatemi indústria e comercio de suportes.

Gil – Pintor Iguatemi indústria e comercio de suportes.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita técnica, não foi possível realizar testes práticos com o produto em questão, uma vez que o cliente se encontrava com o produto amarelo liso brilhante em linha de produção, não havendo margem para aplicação do PBW 048 no momento.

Entretanto, durante a avaliação do processo, foi observado que o cliente vinha aplicando o produto PBW 048 utilizando os mesmos parâmetros de aplicação empregados para outros produtos da linha. Tal prática é considerada inadequada, visto que produtos metálicos apresentam maior sensibilidade às condições de aplicação, exigindo parâmetros específicos e um controle mais rigoroso do processo.

Foi identificado, ainda, que o cliente realizava a aplicação com tensão de 90 kV, valor acima do recomendado para produtos metálicos, o que pode impactar diretamente no desempenho e no acabamento do revestimento.

Diante disso, foram fornecidas orientações técnicas detalhadas quanto aos parâmetros corretos para aplicação de produtos metálicos, bem como realizado treinamento prático com a equipe responsável, visando o ajuste adequado dos parâmetros de processo e a padronização da aplicação.

4- COMENTÁRIOS:

Adicionalmente, foi realizada a verificação dos produtos disponíveis em estoque do cliente, oportunidade em que foram apresentados e indicados os produtos preto texturizado e marrom liso brilhante do nosso portfólio, pelos quais o cliente demonstrou grande interesse comercial.

Foi coletada uma amostra do preto texturizado atualmente utilizado pelo cliente, a qual será utilizada como referência para indicação do nosso produto. Da mesma forma, o cliente se comprometeu a encaminhar uma placa pintada com o marrom liso brilhante, a fim de servir como base comparativa para futura indicação.

5 – CONCLUSÃO:

Com base nas evidências observadas durante a visita e nas condições de aplicação identificadas, conclui-se que a reclamação é tecnicamente improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

01

Imagem 01 – Tensão aplicada de 90 Kv.



02

Imagem 02 – Caixa do produto PBW 048.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com