

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0018/26	Data abertura: 22/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: JAC INDUSTRIA, COMERCIO E PINTURAS EIRELI	Aplicadora: O mesmo
Contato: Adriano.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 22/04/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTN 001		
Cor: Preto Microtextura.		
Lote: 2603091/05	Fabricação: 10/03/2026	Validade: 10/03/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 60 a 90 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 60 a 90 µm
Equipamento: EKTRA.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

José – Proprietário JAC Industria.

Adriano – Supervisor JAC Industria.

Kauan – Pintor JAC Industria.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Aplicação do produto utilizando o lote reclamado (2603091) e lote considerado aprovado pelo cliente (2603193) com parâmetros:
 - ✓ Tensão: 75 Kv; Vazão do pó: 44 de capacidade; Ar de transporte: 29 de capacidade.
- Cura do material com parâmetros divergentes:
 - ✓ Temperatura de 200 °C e tempo de 25 minutos (tempo total de aproximadamente 40 minutos).
 - ✓ Temperatura de 200 °C e tempo de 15 minutos (tempo total de aproximadamente 30 minutos).
- Aferição de camadas das peças aplicadas com valores dentro da margem de aprovação do produto (60 a 90 µm).
- Teste termográfico na estufa do cliente.

4- COMENTÁRIOS:

Cliente possui uma caixa do lote reclamado (CX:290).

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização de todos os testes, o produto não apresentou melhoria significativa. Dessa forma, foi coletada amostra da caixa avaliada para realização de análises laboratoriais internas, bem como foram encaminhadas as peças nas quais os testes foram realizados, para verificação interna.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



01

Imagem 01 – Caixa do lote reclamado 2603091 CX:290



02

Imagem 02 – Caixa do lote considerado aprovado pelo cliente 2603193 CX:240




03

Imagem 03 – Equipamento de aplicação do cliente.



Imagens 04, 05 e 06 – Aferição de camada nas peças após a cura do material aplicado.

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Datapaq Insight EasyTrack v7.05 Copyright (C) Datapaq 2002-2011

Page: 1 of 1

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com