

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ARR0012-26	Data abertura: 04/03/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Engeaço Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda.	Aplicadora: Linha de pintura do cliente Engeaço
Contato: Odair (Engenharia/ Produção)	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail:	
Setor: Engenharia / Produção	Data de fechamento: 04/03/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais regionais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u>8</u>		
Rugosidade: Variações no perfil de rugosidade de 30 a 80 micrometro		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo de granalha		
Tipo de abrasivo: Granalhas de aço angular e esférica		
Produto		
Produto / Descrição: Revran DST PLUS 727		
Cor: Cinza N-3,5		
Código comp. A: 7279380		
Lote: 2.289.763	Fabricação: Jan/26	Validade: Jan/28
Código comp. B: 8273600		
Lote: 2.287.982	Fabricação: Jan/26	Validade: Jan/27
Código comp. C : N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4870000 / 4200000		
Lote: 2.288.491 / 2.273.677	Fabricação: Jan/26	Validade: Jan/28
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: 15%		
Espessura seca (E.F.S µm): camadas com variações conforme gráfico abaixo.		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 150 micrometros
T (°C): 24°C		
URA: 55%		
Equipamento: Sistema de aplicação por tanque de pressão		
Método de Aplicação: Pistolas convencionais		
Condições de aplicação: Ok		
Obs. Adicional: Sem informações adicionais.		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Avaliação técnica da pintura aplicada nas estruturas com o produto Revran DST PLUS 727, avaliando as condições de aspecto, camadas e desempenho.		
2- PARTICIPANTES: Odair – Engenharia/ Produção Engeaço Volmir – Lider da Pintura /Engeaço Eriken – Rep. Comercial da Renner Coatings Adilço – Assistência técnica Renner Coatings		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Verificado perfil de rugosidade das estruturas, segue abaixo as medições realizadas:

B2

Created 2026-03-04 10:52:55
 Gage S/N 937150
 Probe Type SPG
 Probe S/N 1155019
 Gage Type PosiTector

Calibration


Adjustment Date 2026-03-04 10:51:45
 Adjustment Method Factory Zero

Summary

	#	☒	⊗	⌵	⌶
Roughness(microns)	30	58.4	13.7	29	83

Readings

#	Roughness (microns)	Time			
1	29	2026-03-04 10:53:05	14	55	10:53:30
2	57	10:53:08	15	71	10:53:32
3	73	10:53:10	16	57	10:53:34
4	69	10:53:11	17	83	10:53:35
5	37	10:53:13	18	59	10:53:37
6	64	10:53:15	19	64	10:53:39
7	52	10:53:17	20	63	10:53:41
8	54	10:53:18	21	41	10:53:43
9	49	10:53:20	22	41	10:53:45
10	72	10:53:22	23	32	10:53:46
11	76	10:53:24	24	61	10:53:48
12	51	10:53:26	25	70	10:53:50
13	70	10:53:28	26	72	10:53:52
			27	55	10:53:54
			28	66	10:53:56



- Verificadas as camadas aplicadas nas estruturas, abaixo o gráfico com as camadas medidas:

B1

Created 2026-03-04 10:39:20
 Gage S/N 937150
 Probe Type FNS
 Probe S/N 1117108
 Gage Type PosiTector

Calibration


Cal Name Cal 1
 Adjustment Date 2026-03-04 10:23:07
 Adjustment Method N Factory Zero
 Cal Name Cal 1
 Adjustment Date 2026-03-04 10:31:33
 Adjustment Method F 1 Point: 130 microns

Summary

	#	✕	⊗	⬇	⬆
Thickness(microns)	30	174.8	41.3	130	266

Readings

#	Thickness (microns)	Time	Notes
1	130	2026-03-04 10:39:26	16 154 10:39:49
2	184	10:39:28	17 152 10:39:50
3	154	10:39:29	18 266 10:39:52
4	184	10:39:31	19 266 10:39:53
5	152	10:39:33	20 182 10:39:55
6	132	10:39:34	21 184 10:39:56
7	266	10:39:35	22 152 10:39:59
8	152	10:39:37	23 130 10:40:01
9	264	10:39:38	24 132 10:40:02
10	186	10:39:40	25 154 10:40:03
11	132	10:39:41	26 182 10:40:05
12	152	10:39:43	27 186 10:40:07
13	184	10:39:44	28 182 10:40:09
14	182	10:39:46	29 154 10:40:10
15	132	10:39:47	30 182 10:40:12

B1**4- COMENTÁRIOS:**

O processo de aplicação do produto, não apresenta problemas ou dificuldades que interfiram na qualidade necessária para atender as exigências do cliente.

O produto obteve um excelente desempenho em suas características em cobertura, aspecto e secagem, não prejudicando o processo do cliente e mantendo as condições aplicadas de resistências.

5 – CONCLUSÃO:

As estruturas apresentam um bom aspecto de pintura, mantendo uma camada dentro do especificado, atendendo as exigências do cliente.

6- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: BT0590

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br