

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0025-26	Data abertura: 05/05/2026
☒ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Engeaço Industria e Comércio de Ferro e Aço	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Odair	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail:	
Setor: Processo	Data de fechamento: 08/05/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais regionais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>0</u>		
Rugosidade: Variando de 50 a 80 micrometro		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo		
Tipo de abrasivo: Granalhas de aço		
Produto		
Produto / Descrição: Revran PBC 528		
Cor: Cinza Claro		
Código comp. A: 5282399		
Lote: 2.303.154	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/27
Código comp. B: 8283000		
Lote: 2.303.026	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/27
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4200000		
Lote: 2.301.531	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/28
Produto		
Produto / Descrição: C-Therm S990HB		
Cor: Branco		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: 8790990		
Lote: 2.280.168	Fabricação: Out/25	Validade: Out/27
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4950000		
Lote: 2.303.167	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/28

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: 20%		
Espessura seca (E.F.S µm):		
Primer: 120 micrometro	Intermediário: conf. ETP (500 a 1500 micrometro)	Acabamento: 60 micrometro
T (°C): 23°C		
URA: 75%		
Equipamento: Sistema de aplicação com bombas pneumáticas de duplo diafragma, pistolas convencionais com bico 2.5mm		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: aplicação de baixa camada Ok, aplicação de camadas acima de 200 micrometros necessita de várias demãos.		
Obs. Adicional: É necessário respeitar o tempo especificado para a repintura do produto C-Therm S990HB, a aplicação antes do tempo definido de repintura, pode apresentar problemas em secagens e presença de bolhas entre as demãos.		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Avaliação da aplicação do sistema de pintura especificado tecnicamente, para atender as necessidades de segurança e exigências do cliente, em suas estruturas metálicas fabricadas		

2- PARTICIPANTES:

Odair – Engeaço

Deluan – Engeaço

Volmir – Engeaço

Eriken – Repres. Renner

Adilço – Assistência Técnica Renner

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Verificação do perfil de rugosidade das estruturas metálicas.

Acompanhamento na preparação dos produtos.

Acompanhamento na aplicação dos produtos

Verificação das camadas aplicadas

4- COMENTÁRIOS:

- Perfil de Rugosidade variando entre 50 a 90 micrometro.

- O produto Revran PBC 528, foi aplicado facilmente, mantendo uma camada média em 120 micrometro, com excelente cobertura e secagem.

As bombas de aplicação apresentaram dificuldades para a puxar o produto C-Therm S990HB, onde houve a necessidade de diluir o produto com 20% de diluição, com esta diluição os sólidos foram reduzidos para 58,3%, havendo uma necessidade de aumentar o número de demãos para obter a camada definida conforme a ETP. Este produto, por ser um monocomponente, a secagem é mais lenta, havendo necessidade de um maior tempo de secagem para obter a condição de manuseio e repintura. A temperatura do ambiente interfere diretamente na atuação da secagem, pois é através da temperatura que acontece a evaporação dos solventes da tinta, com as variações de espessuras aplicadas, o produto pode apresentar uma macieza na camada aplicada, até obter a secagem total do produto. O tempo de repintura do produto, deve ser obedecido em sua total definição, conforme boletim técnico, isso para evitar aparecimento de bolhas na superfície pintada, por retenção de evaporação dos solventes.

Produto do Acabamento:

Rethane DHG 652 Preto N-1,0

Componente A: 6520999

Lote: 2.303.161 Fab: Abr/26 Val:Abr/28

Componente B: 8520500



Lote:2.303.737 Fab: Abr/26 Val: Abr/27

5 – CONCLUSÃO:


Nesta primeira etapa de pintura, as dificuldades apresentadas, foram sendo eliminadas com melhorias realizadas no equipamento de aplicação (bombas e pistolas), as espessuras secas necessárias, para atender as exigências de segurança contra incêndio, foram aplicadas em várias demãos, isso para chagar na espessura definida. As condições de várias demãos para obter a camada definida resulta em um aspecto texturizado da superfície, não afetando as características de proteção do substrato.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:






Controle do Perfil de Rugosidade



Espessuras secas / Camadas obtidas / chapa grossa



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: BT 1710 / BT-E-450 / BT 0852

Adilso R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br