

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0038-26	Data abertura: 17/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☒ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Enertrafo Transformadores S.A	Aplicadora: linha de pintura do cliente.
Contato: Alessandro	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail:	
Setor: Produção	Data de fechamento: 17/06/2206
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental regionais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: variação de 40 a 80 micrometros		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo		
Tipo de abrasivo: Granalha de aço (mix de granalha angular e esférica)		
Produto		
Produto / Descrição: Revran TRANSF TCA 537		
Cor: Branco		
Código comp. A: 5370148		
Lote: 2.310.142	Fabricação: Mai/2026	Validade: Mai/2027
Código comp. B: 8300600		
Lote: 2.303.984	Fabricação: Abr/2026	Validade: Abr/2027
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4200000		
Lote: 2.309.579	Fabricação: Mai/26	Validade: Mai/27
Produto		
Produto / Descrição: Rezinc PEZ 870		
Cor: Cinza		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: 8701190		
Lote: 2.307.923	Fabricação: Mai/2026	Validade: Mai/2027
Código comp. B: 8220404		
Lote: 2.309.642	Fabricação: Mai/2026	Validade: Mai/2027
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4200000		
Lote: 2.309.579	Fabricação: Mai/2026	Validade: Mai/2027

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: a % de diluição dos produtos seguem abaixo em Atividades realizadas.		
Espessura seca (E.F.S µm): As espessuras secas aplicadas seguem registradas em Atividades realizadas		
Primer: 60 a 80 micrometros	Intermediário: 120 a 200 micrometros	Acabamento: 60 a 80 micrometros
T (°C): 15 °C		
URA: 85%		
Equipamento: Sistema de aplicação pistola convencional de caneca / flooding		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: conforme o processo do cliente.		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Acompanhamento no processo de pintura do cliente, sendo um processo por derramamento / flooding, como também aplicação com repasses com pistolas convencionais de caneca de sucção.		
2- PARTICIPANTES:		
Alessandro – Enertrafo - Produção		
Jussara – Enertrafo - Compras		
Daniel – Enertrafo - Pintura		
Erni – Enertrafo - Pintura		
Eriken – Comercial - Renner Coatings		
Adilço – ASTEC - Renner Coatings		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

O processo aplicado é: uma primeira demão fina do produto interno, aplicação do primer externo por flooding, secagem em estufa de aproximadamente 2 horas com temperatura de 60°C, aplicação do intermediário na região externa, aplicação pelo sistema de flooding, secagem na estufa 2 horas com temperatura 60°C, um lixamento leve no intermediário após saída da estufa, se for necessário para remoção de alguns pontos de sujeira, aplicação do acabamento externo pelo sistema de flooding, após um tempo de meia hora aproximadamente, é aplicada outra demão do acabamento externo com pistola de sucção e também mais uma demão na parte interna para fechar a camada e finalizando o processo.

1) Pintura interna dos equipamentos:

Revran Trasnf TCA 537 Branco.

Lote: 5370148

Componente B: 8300600

Diluição: 90% com 4200000

Aplicação com pistola de sucção.(uma primeira demão leve no início do processo e uma segunda de mão no final do processo.

Pintura com camadas aplicadas com varrições de 120 a 150 micrometros.

2) Pintura externa dos equipamentos:

Primer: Rezinc PEZ 870

Lote: 2.307.923

Componente B: 8300600

Diluição: 40% de diluição com o diluente 4200000

Aplicação: Sistema de Flooding

Camada aplicada: variação de 60 a 80 micrometros.

Intermediário: Revran AWWAA C210 PWT 870 Cinza MX

Lote: 2.310.146

Componente B: 8701186

Diluição: 100% com diluente 4200000

Aplicação com o sistema Flooding

Camadas aplicadas: 120 a 200 micrometros.

Acabamento: Rethane FHB 658 Cinza N-6,5

Lote:2.302.241

Componente B: 84000720

Diluição: 70% de diluição com o diluente 4400000

Aplicação com o sistema Flooding

Camadas aplicadas: 60 a 80 micrometros.

4- COMENTÁRIOS:

Na aplicação do primer externo (Rezinc PEZ 870), houve a necessidade de limpar o filtro do dreno, com isso, foi necessário remover parcialmente a lona preta de proteção do funil, a tinta seca contida na lona, acabou soltando e contaminando as peças processadas com pontos de sujeiras, na camada do filme do Rezinc PEZ 870, foi necessário efetuar um lixamento (lixa 80) para remoção dos pontos de sujeiras, com este lixamento, ocorreu uma abertura da porosidade do filme do Rezinc, promovendo aparecimento de bolhas em algumas regiões do produto intermediário aplicado, foi realizado um lixamento leve, lixa 180, e após a aplicação do acabamento foi verificado uma boa redução das bolhas, porém, ainda em algumas regiões apresentaram algumas deformações devido a este problema da bolhas da porosidade do zinco nas peças. O problema ocorrido, foi entendido pelo cliente, onde a causa do problema foi a sujeira da lona que se soltou na limpeza do filtro.


5 – CONCLUSÃO:

Na avaliação final do cliente, os produtos apresentaram um resultado satisfatório, considerando as condições da aplicação, e com o aspecto obtido, aprovando tecnicamente.

É necessário realizar os ajustes de viscosidade dos produtos, para uma redução do consumo do solvente na diluição para a aplicação, para reduzir diretamente os custos de aplicação.

Será programada uma nova aplicação com os produtos que restaram, para consumir todo o volume das amostras enviadas.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br