

## RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: ILM 002-26

Data: 27/01/26

### DADOS CLIENTE

|                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: Jasmine alimentos                                                                                                                                    | Contato: Vergínia Tintas                                                           |
| Aplicadora: A própria                                                                                                                                         | Setor: Manutenção                                                                  |
| Obra: NA                                                                                                                                                      | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Nova |
| Segmento: <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Performance <input checked="" type="checkbox"/> Protective <input type="checkbox"/> Marine |                                                                                    |

### RELATÓRIO DESCRITIVO

#### 1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita solicitada pelo cliente para analisar secagem do produto Revran DWC aplicado em uma das caixas d'água da fábrica.

#### 2- COMENTÁRIOS GERIAS:

Cliente relatou que havia pintado há mais de 15 dias e o produto não estava seco ainda. Relatou também que foi dado uma demão do Eco Sel 997. Em conversa com o responsável pela preparação dos produtos, identificamos que os produtos foram preparados de forma errada. O pintor se confundiu em função das cores das etiquetas. A etiquetas dos componentes B dos produtos são amarelas, e o pintor acabou misturando os dois componentes B e os dois componentes A. Achou que deveria misturar amarelo com amarelo e branco com branco.

Foi orientado quanto a leitura das etiquetas e quanto a remoção dos produtos aplicados. Cliente ciente da necessidade de remoção e reaplicação dos produtos.

Ivan Luis Matte

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.  
Divisão Renner Coatings