

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: ILM 003-26

Data: 28/01/26

DADOS CLIENTE

Cliente: Brafer Construções Metálicas	Contato: Lucas Pintura
Aplicadora: a própria	Setor: Pintura
Obra:	Tipo: ☒ Manutenção ☐ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Realizado acompanhamento da aplicação do intumescente, para análise do cliente quanto a aplicabilidade, espessura, secagem e repintura. O produto foi aplicado em duas vigas, com espessura média de 650 microns, não apresentando nenhum escorrimento ou qualquer outra ocorrência negativa. No dia seguinte, foi analisado a secagem e repintura, atendendo as necessidades do cliente. Produto foi aprovado e posteriormente fornecido em maior volume para término da obra do cliente.

2- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Ivan Luis Matte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Luis Matte".

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings