

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Simplificado



Relatório nº: RAT-ILM 009-26

Data abertura: 30/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: NETOCOLOR

Contato: Allan

Aplicadora: à própria

Setor: Pintura

Obra: N/A

Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova

Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

1 - ATIVIDADES REALIZADAS

Análise de cobertura e falhas de pintura em chapas pintadas com o produto FFN019 – Lote 2603106/01.

2 - COMENTÁRIOS GERAIS

Participantes:

Allan – Vendedor / Renner

Ivan – Astec / Renner

Tatiane – Produção / Netocolor

Valdir – CQ / Netocolor


Cliente nos chamou relatando que estava tendo que retrabalhar as chapas pintadas pois estavam apresentando falhas na pintura, com cobertura baixa. Algumas peças estavam apresentando problemas de aderência quando aplicavam uma segunda demão em função do retrabalho.

Reclamou que no dia 27/03 teve muitas peças retrabalhadas. Relatou também que no dia 28/03 (sábado), uma equipe fez uma manutenção na máquina de pintura, e que iria acompanhar as próximas peças e avaliar se melhorou. Também comentou que em algumas caixas está vindo tinta empedrada.


Comentei que não era comum termos grande diferenças de camadas numa mesma peça aplicada, e que isso provavelmente estaria atrelado a pintura.

Me coloquei a disposição para voltar caso fosse necessário.

3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS



RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Simplificado



Ivan Luis Matte
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81170-300 – Curitiba – PR – Brasil
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br