

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ARR0019/25	Data abertura: 16/12/2025
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Viva Cor Com de Tintas	Aplicadora: linha de processo de pintura do cliente
Contato: Valmir (Ger. de produção)	Obra: Perfil de Alum / Aço Carb ☐ Manutenção ☐ Nova
E-mail: WhatsApp (051) 99907-1279	
Setor: Produção	Data de fechamento: 16/12/2025
Segmento: ☒ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Perfil de Alumínio / Aço Carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais climáticos regionais.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N/A</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza por banho químico		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: Poliester FTL002		
Cor: Cinza Microtestura		
Código comp. A: N/A		
Lote: 2511040/01 CX 1	Fabricação: 04/11/2025	Validade: 04/11/2026
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): variável 60 a 70 micrometro		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 60 a 70 micrometros
T (°C): 23°C		
URA: 68%		
Equipamento: Pistolas eletrostáticas a pó		
Método de Aplicação: Módulo de reciprocador automático com 6 pistolas eletrostática de cada lado + repasse manual com um pintor em cada lado da linha, após a aplicação do reciprocador automático.		
Condições de aplicação: Adequada para o processo do cliente.		
Obs. Adicional: No momento estavam sendo aplicadas peças com o produto da concorrente (Akzo) e as peças apresentavam excelente qualidade de pintura (Branco)		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Realizar o acompanhamento da aplicação do produto para verificar a RC 368, devido a dificuldades na aplicação.		
2- PARTICIPANTES:		
Valmir / Produção		
Adilco – ASTEC Renner Coatings.		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Descompactação do produto antes da aplicação.
- Limpeza do sistema de aplicação.
- Acompanhamento da aplicação do produto nos perfis de alumínio.

4- COMENTÁRIOS:

A aplicação ocorreu em um espaço aberto na linha, que estava no processo de pintura com o produto da concorrência.

5 – CONCLUSÃO:

Com a tinta descompactada, iniciamos a aplicação dos perfis de alumínio, onde, já no início da aplicação, o problema reclamado pelo cliente foi constatado, a tinta não depositou na superfície do perfil, por mais que forçasse a aplicação, o pó não cobria a superfície do substrato, comprovando a procedência em campo da reclamação. Orientei ao cliente para segregar as 04 caixas do lote, sendo 03 caixas lacradas e uma caixa aberta, caixa esta do teste na linha, o lote eram de 05 caixas, uma foi consumida e 04 ficaram no estoque até esta avaliação. O cliente aguarda o contato comercial com urgência para dar seguir com o processo necessário, salientando da extrema necessidade de urgência para não impactar muito no seu prazo de entrega de seus produtos para seu cliente.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

Adulgo R Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br